

ISN24H

Trillo (Guadalajara)- Nivel INES 0

30 de Junio de 2011

Arranque de la ventilación de emergencia de una de las redundancias del edificio de alimentación de emergencia por fallo de un módulo de memoria dinámica del sistema de protección del reactor. Este suceso no ha supuesto riesgo para las personas ni para el medio ambiente.