

ISN24H

Vandellós II (Tarragona) - Nivel INES 0

05 de Febrero de 2011

Estando la central en parada para la recarga, se produjo el aislamiento automático del sistema de ventilación del edificio de contención por una señal espuria de un transmisor de radiación. Los equipos y componentes afectados actuaron según lo previsto. Entre las medidas notificadas por el titular figuran la confirmación de que se ha tratado de una señal no real y la comprobación del equipo afectado. Este hecho no ha tenido repercusión en las personas ni en el medio ambiente.