

## ISN24H

### Vandellós II (Tarragona)- Nivel INES 0

24 de Marzo de 2011

---

El titular de la central nuclear de Vandellós II ha notificado al Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) que se ha producido la actuación automática del secuenciador de pérdida de suministro eléctrico exterior (PSE) del tren A, sin señal de demanda real, ya que en ningún momento ha habido una pérdida de suministro eléctrico exterior. La planta ha procedido a normalizar la situación de los equipos arrancados y a analizar las causas de la activación de la señal. El suceso no ha supuesto riesgo para los trabajadores ni para el medio ambiente.