

ISN24H

Ascó I (Tarragona) - Nivel INES 0

08 de Diciembre de 2012

Durante el proceso de normalización de las alimentaciones eléctricas, tras la recarga de combustible, se ha producido, durante 50 minutos, un tiempo superior al permitido por la especificaciones técnicas de funcionamiento, la pérdida de alimentación eléctrica a parte del Sistema de Vigilancia de la Radiación de partículas y gases del Edificio de Contención.

Tras la detección del suceso, el titular ha normalizado la alimentación.