

ISN24H

Ascó I (Tarragona)- Nivel INES 0

23 de Abril de 2012

El titular de la central nuclear Ascó ha notificado al Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) que, durante la revisión de un procedimiento interno de la central correspondiente a la calibración del canal de indicación de las válvulas de aislamiento de contención y alivio del presionador, se ha detectado que las de aislamiento de la contención asociadas al secundario de los generadores de vapor no se incluyeron en la vigilancia comprobación de canal establecida en las Especificaciones Técnicas de Funcionamiento, ni en el procedimiento de calibración correspondiente. El titular ha procedido a declarar inoperables las válvulas y a realizar la comprobación del canal de indicación de las mismas. El resultado ha sido satisfactorio, por lo que se ha restablecido la operabilidad de las válvulas.

El suceso que no ha tenido repercusión en los trabajadores, la población o el medioambiente es aplicable a las dos unidades.