

## ISN24H

### Ascó II (Tarragona) - Nivel INES 0

04 de Septiembre de 2012

---

Se ha activado de manera automática el sistema de aislamiento de la ventilación de la Sala de Control por señal errónea de uno de los dos analizadores de gases tóxicos del aire de entrada. La situación se produjo debido al fallo instantáneo de una tarjeta electrónica que impidió el análisis de la muestra de aire, generándose una señal no real de alta concentración de gases. El titular ha cambiado la tarjeta afectada y está revisando el equipo con el suministrador. El suceso no ha tenido repercusión para las personas ni para el medio ambiente.