

ISN24H

Ascó II (Tarragona) - Nivel INES 0

26 de Julio de 2012

Activación automática de un puesto de extinción contraincendios, por alarma de fuego en el edificio de control. Este hecho se debió a la liberación de humo en la zona durante unas tareas de corte y soldadura en unas tuberías cercanas. Las unidades de ventilación afectadas por la descarga de agua fueron posteriormente revisadas y secadas. El suceso no tuvo repercusión en las personas ni en el medio ambiente.