

ISN24H

Cofrentes (Valencia) - Nivel INES 0

05 de Abril de 2012

El titular de la central nuclear Cofrentes ha comunicado al CSN que, durante la realización de comprobación de diferentes equipos eléctricos de la planta tras las recientes tormentas ocurridas en la zona, se ha producido la desconexión de uno de los transformadores, lo que ha provocado el arranque de uno de los generadores diesel. Este suceso no ha tenido repercusión para los trabajadores, la población ni el medioambiente.