

ISN24H

Vandellós II (Tarragona)- Nivel INES 0

05 de Octubre de 2012

Durante las actividades de inspección y revisión de sellados de las penetraciones en los edificios de la central, se han detectado unos conductos que carecen de mecanismos de sellado interior en la barrera que separa áreas de fuego diferentes, en los edificios de Control y Penetraciones de Turbina. Dichas penetraciones se declaran inoperables y se procede su sellado.