

ISN24H

Vandellós II (Tarragona)- Nivel INES 0

05 de Diciembre de 2012

Durante la realización de una prueba a las válvulas de aspiración del sistema de evacuación de calor residual, el titular ha detectado que el Procedimiento de Vigilancia por el que se rigen dichas pruebas incluía dos contactos menos de los existentes en el circuito, por lo que la prueba de vigilancia no se estaba realizando de manera completa.

El titular ha modificado el procedimiento de vigilancia y ha repetido la prueba, que ha dado resultado satisfactorio.

El suceso no ha supuesto riesgo para los trabajadores ni el medio ambiente.