

## ISN24H

### Vandellós II (Tarragona) - Nivel INES 0

06 de Febrero de 2012

---

Actuación de la ventilación de emergencia del edificio de combustible por una señal no real de uno de los detectores de radiación. El titular atribuye la señal espuria a una disfunción de un monitor, ya que el otro detector situado en la zona registró valores normales, por lo que declaró inoperable el detector que provocó la señal con el fin de revisarlo. Este suceso no ha tenido repercusión para las personas ni el medio ambiente.