

ISN24H

Cofrentes (Valencia) - Nivel INES 0

04 de Abril de 2013

El titular de la central nuclear Cofrentes ha comunicado al CSN que se ha producido una anomalía en la en una fuente de alimentación eléctrica, por lo que todas las unidades de actuación automática que dependían de dicha fuente han quedado inoperables.

El titular ha sustituido el equipo afectado y ha comprobado que todos los equipos dependientes funcionaban correctamente.

El suceso no ha supuesto riesgo para las personas ni para el medio ambiente.