

ISN24H

Vandellós II (Tarragona) - Nivel INES 0

06 de Diciembre de 2013

El titular de la central nuclear Vandellós II ha comunicado al Consejo de Seguridad Nuclear que se ha producido una pérdida de suministro eléctrico en una de las barras (elemento que recibe y distribuye la energía eléctrica a los diferentes equipos).

Ante este hecho, el generador diésel de emergencia, el equipo de seguridad que le da respaldo, se ha puesto en funcionamiento para proporcionar energía a la citada barra.

En el momento de la notificación la planta se encontraba parada por recarga y realizando unas maniobras de conmutación de líneas eléctricas exteriores.

El suceso no ha supuesto riesgo para las personas ni para el medio ambiente.