

## ISN24H

### Almaraz II (Cáceres) - Nivel INES 0

03 de Mayo de 2014

---

En la madrugada de ayer, se produjo el arranque de las unidades de filtración de emergencia de la sala de control y el aislamiento de la ventilación del recinto de contención debido a que uno de los monitores de vigilancia se quedó sin alimentación eléctrica por un fallo originado en la fuente de alimentación. La central se encuentra funcionando al 100 % de potencia y el titular ha sustituido la fuente de alimentación.

El suceso no ha tenido repercusión en los trabajadores, la población ni el medioambiente.