

ISN24H

Ascó I (Tarragona) - Nivel INES 0

03 de Mayo de 2014

Durante el proceso de parada por recarga, se ha producido la parada del reactor debido a la inserción de todas las barras de control motivada, a su vez, por una señal no real en un canal de instrumentación nuclear. En el momento de la notificación por parte del titular de la central, el reactor se encontraba sin producción nuclear en cadena (subcrítico) y en proceso de enfriamiento.

El suceso no ha tenido repercusión en los trabajadores, la población ni el medioambiente.