

ISN24H

Ascó I (Tarragona) - Nivel INES 0

13 de Mayo de 2014

El titular de la instalación ha notificado al CSN que se ha superado el límite de fuga controlada que establecen las Condiciones Límite de Operación (CLO) de las Especificaciones Técnicas de Funcionamiento (ETF) durante las maniobras para restablecer el caudal de agua de inyección a los cierres de las bombas de refrigerante del reactor. Dicho restablecimiento se efectuó debido a una disminución real del caudal de inyección a cierres que fue detectado por la alarma correspondiente.

El suceso no ha tenido repercusión para los trabajadores, la población ni el medioambiente.