

## ISN24H

### **Santa M<sup>a</sup> de Garoña (Burgos) - INES 0 (provisional)**

05 de Noviembre de 2014

---

El titular de la central nuclear ha notificado, siguiendo los procedimientos establecidos, que se ha producido el arranque y acoplamiento de uno de los generadores diésel a una de las barras de distribución de corriente de emergencia durante unas pruebas de arranque de una de las bombas de agua de circulación. La actuación del generador diésel se produjo debido a la pérdida de alimentación eléctrica, originada por la actuación de las protecciones de un transformador que alimentaba la central desde la línea exterior de 138 kV.

Posteriormente, el titular procedió a poner nuevamente en servicio el transformador afectado, recuperándose la alimentación exterior desde la línea de 138 kV, parando el diésel a continuación y procediendo a la normalización de equipos y sistemas.

El suceso no ha tenido repercusión en los trabajadores, la población ni el medio ambiente.