

## ISN24H

### Trillo (Guadalajara) – Nivel INES 0

04 de Noviembre de 2014

---

El titular de la instalación ha comunicado al CSN, siguiendo los procedimientos establecidos, que ha detectado un error en los cálculos de calibración de los instrumentos que miden el nivel de los depósitos de agua borada y de los acumuladores del sistema de refrigeración de emergencia y evacuación de calor residual. Los cálculos de calibración del nivel de estos depósitos se efectuaron empleando una concentración de boro diferente a la existente en los mismos. La situación ya ha sido corregida por el titular.

El suceso no ha tenido repercusión en los trabajadores, la población ni el medioambiente.