

162426

ACTA DE INSPECCION

D<sup>a</sup> [REDACTED] Inspectora del Consejo de Seguridad Nuclear.

**CERTIFICA:** Que se ha personado el día quince de febrero de dos mil siete en **DIASORIN, S.A.**, sita en el edificio de "[REDACTED]" en la carretera Nacional I Km. [REDACTED] - Polígono Industrial Sur, en San Agustín de Guadalix (Madrid).


Que la visita tuvo por objeto inspeccionar una instalación radiactiva, ubicada en el emplazamiento referido, destinada a almacenamiento y comercialización de material radiactivo y cuya última modificación (MO-1) fue concedida por Consejería de Economía e Innovación Tecnológica de la Comunidad de Madrid con fecha 22 de Enero de 2007.-

Que la Inspección fue recibida por D<sup>a</sup> [REDACTED], responsable de calidad de DIASORIN y D. [REDACTED], Director de calidad de BOMI, en representación del titular, quienes aceptaron la finalidad de la inspección en cuanto se relaciona con la seguridad y protección radiológica.


Que los representantes del titular de la instalación fueron advertidos previamente al inicio de la inspección que el acta que se levante de este acto, así como los comentarios recogidos en la tramitación de la misma, tendrán la consideración de documentos públicos y podrán ser publicados de oficio, o a instancia de cualquier persona física o jurídica. Lo que se notifica a los efectos de que el titular exprese qué información o documentación aportada durante la inspección podría no ser publicable por su carácter confidencial o restringido.

Que de las comprobaciones efectuadas por la Inspección, así como de la información requerida y suministrada, resulta que:

- El almacén de DIASORIN se encuentra ubicado en la planta baja de la nave de almacenamiento de la empresa "BOMI". La sede social de "DIASORIN" se encuentra ubicada en: "[REDACTED] C. [REDACTED] - 28100 ALCOBENDAS (Madrid)".
- La instalación se encuentra reglamentariamente señalizada ("zona vigilada") y dispone de medios para establecer un acceso controlado [REDACTED]



- [REDACTED]
- [REDACTED]
- Las dependencias son contiguas a las correspondientes a "[REDACTED]" y "[REDACTED]" siendo cada una de ellas independiente (acceso por puertas separadas y tabiques entre cada instalación). Tasas de dosis medidas : fondo. Disponen de extintores de incendio instalados en las proximidades a los tres almacenes. \_\_\_\_\_
  - El día de la inspección no había material radiactivo dentro de la nevera. Esta nevera dispone de tres puertas independientes [REDACTED]. Disponen de dos recipientes para residuos. Todas las superficies son de material fácilmente descontaminable. Según manifiestan disponen de producto de descontaminación (absorbente de productos químicos). \_\_\_\_\_
  - Estaba disponible el certificado de calibración correspondiente al equipo de detección de marca [REDACTED], serie 900 Modelo 5.40 (n/s 022310), de fecha 27-11-06. \_\_\_\_\_
  - Según se manifiesta la empresa "[REDACTED]" es la encargada de gestionar la recepción, el almacenaje y la distribución del producto así como su transporte. El día de la inspección estaba disponible la lista de transportistas aprobados. \_\_\_\_\_
  - Estaba disponible el Diario de Operaciones de la instalación. No disponía de ninguna anotación desde la última inspección. Según se manifiesta disponen de registros informáticos para todas las operaciones de venta de material radiactivo, dichos registros se encuentran en la sede social de Diasorin. Estaban pendientes de enviar el informe correspondiente al cuarto trimestre de 2006. \_\_\_\_\_
  - Según se manifiesta hay tres personas, en Bomi, designadas para empaquetar los productos de DIASORIN. Estaba disponible una carta a [REDACTED] para la solicitud de tres dosímetros personales y uno de área. \_\_\_\_\_
  - No disponen de ninguna licencia de supervisor u operador, en vigor. Estaba disponible la licencia de supervisor de D. [REDACTED] [REDACTED] caducada en agosto de 2000. \_\_\_\_\_
  - No estaba disponible el justificante de actualización del contrato con "[REDACTED]" para casos de emergencia. \_\_\_\_\_



Que con el fin de que quede constancia de cuanto antecede y a los efectos que señala la Ley 15/1980 de creación del Consejo de Seguridad Nuclear, la Ley 25/1964 sobre Energía Nuclear, el RD 1836/1999 Reglamento sobre Instalaciones Nucleares y Radiactivas, el RD 783/2001 Reglamento sobre Protección Sanitaria contra las Radiaciones Ionizantes y la referida autorización, se levanta y suscribe la presente acta por triplicado en Madrid y en la Sede del Consejo de Seguridad Nuclear a veinte de febrero de dos mil siete.



---


**TRÁMITE.** En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 45 del RD 1836/1999, se invita a un representante autorizado de "DIASORIN, S.A." para que con su firma, lugar y fecha, manifieste su conformidad o reparos al contenido del Acta.

**DiaSorin**

**DiaSorin, S. A.**

**CONSEJO DE SEGURIDAD NUCLEAR**

**C/ JUSTO DORADO 11  
28040 MADRID**



Madrid, 02 de marzo de 2007

Muy Sr. mío;

Conforme a lo especificado en el Acta de la reciente inspección realizada en las instalaciones de Bomi., del día 15 de febrero de 2007, les comunicamos lo siguiente:

1. Inicialmente [REDACTED] que dispone del título de operador en vigor, va a tramitar su licencia en el Consejo de Seguridad Nuclear.
2. Posteriormente se realizará el curso de Supervisor por una las personas responsables de calidad de DiaSorin o de Bomi pendiente de confirmar.
3. Se comunica que en conversación telefónica con [REDACTED] esta confirma que el contrato sigue vigente a falta de enviar los justificantes de actualización del mismo para casos de emergencia.
4. Referente a los informes de la instalación a fecha de recepción de la carta se encontrarán ya en el Consejo y en la Dirección General de Industria Energía y Minas.

Sin otro particular y agradeciendo su atención, reciba un cordial saludo

DiaSorin, S.A.

D. [REDACTED]

APODERADO y Director Financiero

[REDACTED]