

## ACTA DE INSPECCION

D. [REDACTED] Inspector del Consejo de Seguridad Nuclear,

**CERTIFICA:** Que se personó el veintidós de marzo de dos mil doce en **GEOINCI, GABINETE DE ESTUDIOS Y PROYECTOS, S.L.** sita [REDACTED], en Soria.

Que la visita tuvo por objeto inspeccionar una instalación radiactiva, ubicada en el emplazamiento referido, destinada a medida de densidad y humedad de suelos, cuya última autorización fue concedida por Resolución de la Dirección General de Industria, de la Junta de Castilla y León, de fecha 17/11/08.

Que la Inspección fue recibida por D. [REDACTED] Supervisor de la instalación, en representación del titular, quien aceptó la finalidad de la inspección en cuanto se relaciona con la seguridad y protección radiológica.

Que el representante del titular de la instalación fue advertido previamente al inicio de la inspección que el acta que se levante de este acto, así como los comentarios recogidos en la tramitación de la misma, tendrán la consideración de documentos públicos y podrán ser publicados de oficio, o a instancia de cualquier persona física o jurídica. Lo que se notifica a los efectos de que el titular exprese qué información o documentación aportada durante la inspección podría no ser publicable por su carácter confidencial o restringido.

Que de las comprobaciones efectuadas por la Inspección, así como de la información requerida y suministrada, resulta que:

- La instalación ha cambiado de ubicación antes de la resolución sobre la solicitud de modificación de emplazamiento. \_\_\_\_\_
- La actual dirección es [REDACTED], en Soria. \_\_\_\_\_
- La distribución y dimensiones de la instalación coinciden con lo indicado en la memoria de cambio de emplazamiento. \_\_\_\_\_
- Han enviado la solicitud de cambio de emplazamiento a la Dirección General de Industria, de la Consejería de Economía y Empleo de la Junta de Castilla y León, y al Consejo de Seguridad Nuclear. \_\_\_\_\_


- Disponían de un trabajador expuesto, con una licencia de supervisor vigente. \_\_\_\_\_
- El trabajador estaba clasificado radiológicamente en categoría B con dosímetro personal de solapa. \_\_\_\_\_
- Las últimas lecturas dosimétricas, emitidas por [REDACTED] correspondían al mes de marzo de 2012 con valores no significativos. \_\_\_\_\_
- Disponían de un equipo [REDACTED] n/s 60608371 (fuentes de Cs-137 de 0.37 GBq y Am-241/Be de 1.85 GBq), para medida de densidad y humedad de suelos, en el interior del almacén. \_\_\_\_\_
- La puerta del almacén no tenía la señalización reglamentaria. \_\_\_\_\_
- El acceso estaba restringido al personal autorizado y tenían sistemas que aseguraban el control de acceso. \_\_\_\_\_
- Las tasas de dosis medidas en teclado y mango del equipo fueron 76  $\mu\text{Sv/h}$  y 3,8  $\mu\text{Sv/h}$  respectivamente. \_\_\_\_\_
- Disponían de la señalización preceptiva para un vehículo de transporte. \_\_\_\_\_
- Tenían registros de verificación de la hermeticidad de las fuentes radiactivas del 04/08/11 en [REDACTED] cumpliendo con la periodicidad requerida. \_\_\_\_\_
- El último certificado de las revisiones periódicas semestrales de mantenimiento rutinario es de fecha 04/08/11 en [REDACTED] de manera que los equipos se revisan con la periodicidad requerida. \_\_\_\_\_
- Tenían un Consejero de seguridad para el transporte. \_\_\_\_\_
- No disponían del certificado de póliza de cobertura de riesgo nuclear para el transporte de los equipos radiactivos que se desarrolla como consecuencia de la actividad autorizada. \_\_\_\_\_
- El titular no disponía de un acuerdo de devolución de los equipos. \_\_\_\_\_
- Disponían de los certificados de actividad y de forma especial de las fuentes. \_\_\_\_\_
- Disponían de un monitor portátil de tasa de dosis [REDACTED] mod. [REDACTED] /s 66101, calibrado en [REDACTED] en fecha 25/04/11. \_\_\_\_\_
- Tienen documentación de transporte para acreditar la formación y licencia del Supervisor. \_\_\_\_\_

- No disponían de procedimiento escrito de calibración y verificación de monitores de radiación. \_\_\_\_\_
- Tenían un Diario de Operación general registrado por el CSN. \_\_\_\_\_
- Disponían de un Diario de Operación para el equipo registrado por el CSN. \_\_\_\_\_
- La Inspección informó sobre la obligación de incorporar la Instrucción IS-18, sobre los criterios para la notificación de sucesos e incidentes radiológicos en instalaciones radiactivas, al Plan de Emergencia o al Reglamento de Funcionamiento de la instalación radiactiva. \_\_\_\_\_

Que con el fin de que quede constancia de cuanto antecede y a los efectos que señala la Ley 15/1980 (reformada por la Ley 33/2007) de creación del Consejo de Seguridad Nuclear; la Ley 25/1964 sobre Energía Nuclear; el RD 1836/1999 (modificado por el RD 35/2008) por el que se aprueba el Reglamento sobre Instalaciones Nucleares y Radiactivas, el RD 783/2001, por el que se aprueba el Reglamento sobre Protección Sanitaria contra las Radiaciones Ionizantes y la referida autorización, se levanta y suscribe la presente acta por triplicado en Madrid y en la Sede del Consejo de Seguridad Nuclear a once de abril de dos mil doce.


---

**TRÁMITE.** En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 45.1 del RD 1836/1999, se invita a un representante autorizado de **GEOINCI** para que con su firma, lugar y fecha, manifieste su conformidad o reparos al contenido del acta.



209034

GEOINCI®



CONSEJO DE SEGURIDAD NUCLEAR  
REGISTRO GENERAL

ENTRADA 18750

Fecha: 08-11-2012 11:37

CONSEJO DE SEGURIDAD NUCLEAR  
C/ Pedro Justo Dorado Dellmans, 11  
28040 Madrid

**ASUNTO:** manifestación de conformidad con el acta CSN/AIN/06/IRA/2883/12 de fecha veintidós de marzo de dos mil doce.

Por la presente, D. [REDACTED] supervisor de la Instalación Radiactiva 2883 cuyo titular es GEOINCI, GABINETE DE ESTUDIOS Y PROYECTOS, S.L. ubicada en la [REDACTED] en Soria, **MANIFIESTA** su conformidad con el acta de inspección CSN/AIN/06/IRA/2883/12.

En Soria, a 4 de abril de 2012,

[REDACTED]  
Supervisor IRA 2883



RV-01

Estudios geotécnicos  
Informes geofísicos

Estudios hidrogeológicos  
Proyectos obra civil

Estudios geológicos  
Asistencia técnica

Control de calidad  
Cálculo estructuras