

SN

CONSEJO DE
SEGURIDAD NUCLEAR

CSN/AIN/27/IRA/1199/2012

Hoja 1 de 7

ACTA DE INSPECCION

D. [REDACTED], Inspector del Consejo de Seguridad Nuclear.

CERTIFICA: Que se ha personado el día veinticinco de ^{Alex} mayo de dos mil once en el Hospital Universitario Reina Sofía, sito en la [REDACTED], C.P. 14004, Córdoba.

Que la visita tuvo por objeto inspeccionar una instalación radiactiva, ubicada en el emplazamiento referido, destinada a destinadas a uso médico de radioterapia, cuya última autorización (MO-09) fue concedida por la Dirección General de Política Energética y Minas del Ministerio de Industria Comercio y Turismo con fecha; el 24 de julio de 2009.

Que la Inspección fue recibida por Doña [REDACTED] Jefa del Servicio de Protección Radiológica del Hospital Universitario Reina Sofía, en representación del titular, quién aceptó la finalidad de la inspección en cuanto se relaciona con la seguridad y la protección radiológica.

Que los representantes del titular de la instalación fueron advertidos previamente al inicio de la inspección que el acta que se levante de este acto, así como los comentarios recogidos en la tramitación de la misma, tendrán la consideración de documentos públicos y podrán ser publicados de oficio, o a instancia de cualquier persona física o jurídica. Lo que se notifica a los efectos de que el titular exprese qué información o documentación aportada durante la inspección podría no ser publicable por su carácter confidencial o restringido.

Que de las comprobaciones efectuadas por la Inspección, así como de la información requerida y suministrada, resulta que:



I.- GENERAL De TODAS LAS SECCIONES

- Exhiben diarios de operación de todas las secciones actualizados y firmados por los correspondientes supervisores, sobre los cuales sella la inspección---
- Exhiben ante la Inspección la documentación siguiente:
 - Estado de licencias fecha de Inspección. En RT 9 supervisores y 20 operadores en vigor
 - Control de residuos radiactivos
 - Última Hermeticidad del irradiador [REDACTED] nº de serie 011. por [REDACTED] en 22-12-2011 NUCL1101839
 - Calendario de revisiones y verificaciones en las Unidades de Radioterapia .
 - Partes de mantenimiento preventivo, revisiones y averías de los [REDACTED] ..
 - Documentación fuente [REDACTED] en 23-01-2012

II.-RADIOTERAPIA ACTA DE INSPECCION CSN/AIN/27/IRA/1199/2012

De las lecturas de dosis acumulada anual superficial o profunda no se deducen valores significativos a fecha de Inspección; fondo en casi la totalidad de los casos. -----

II-i).- Acelerador lineal de electrones [REDACTED] " 1, nº 1048

Las medidas de señalización y protección al bunker del acelerador para evitar presencias de personal inadvertidas por el operador en el mismo durante el tratamiento, estaban operativas a fecha de Inspección-----

- Los enclavamientos de seguridad, y las señales visuales estaban operativas a fecha de Inspección-----
- Exhiben plan de mantenimiento y hojas de reparaciones desde anterior Inspección. Revisiones preventivas efectuadas en plazo debido; últimas marzo junio y octubre 2011 y 20-21 febrero 2012-----

II-ii).- Acelerador lineal de electrones [REDACTED] " 2 nº serie 1261)"(Bunker del antiguo Saturno,

- Las medidas de señalización y protección al bunker del acelerador para evitar presencias de personal inadvertidas por el operador en el mismo durante el tratamiento, estaban operativas a fecha de Inspección-----
- Los enclavamientos de seguridad, y las señales visuales estaban operativas a fecha de Inspección-----
- Exhiben plan de mantenimiento y hojas de reparaciones desde anterior Inspección. Revisiones preventivas efectuadas en plazo debido; enero, mayo septiembre, noviembre 2011 y 23-24 enero 2012-----
- El cabezal retirado del antiguo acelerador saturno permanece, a fecha de Inspección, almacenado en condiciones de seguridad dentro de el cuarto habilitado a tal efecto construido debajo de una escalera del Servicio de Radioterapia-----
- La Inspección comunica a los responsables autorizados del hospital que ha transcurrido tiempo suficiente para el decaimiento de la mayor parte de las partes activadas del cabezal del acelerador y también la conveniencia de proceder mediante empresa autorizada a su desmantelamiento y acondicionamiento -----

• El acceso a la instalación está controlado y señalizado según la reglamentación vigente.-----

II. iii) [REDACTED] ", nº de serie 151919

- El equipo instalado consiste en un acelerador lineal de la Firma [REDACTED] modelo [REDACTED] ", nº de serie 151919, capaz de producir haces de fotones de 6 y 15 MV y electrones de 6, 9, 12, 15 y 18 MeV -----
- El acceso al búnker propiamente dicho se efectúa mediante laberinto simple con puerta de entrada motorizada y blindada de hoja simple-----
- El equipo dispone de señal óptica de irradiación visible a la entrada del laberinto, comprobada su operatividad por la Inspección.-----



- La puerta de entrada al bunker del acelerador dispone de un enclavamiento de seguridad que impide la irradiación caso de quedar la puerta abierta y la interrumpe si se abre-----
- El enclavamiento de seguridad arriba mencionado estaba operativo a la fecha de Inspección. -----
- La Inspección comprobó el funcionamiento correcto de los enclavamientos de seguridad; detención del acelerador tras abrir la puerta de entrada al laberinto, imposibilidad de puesta en marcha si no se cierra la puerta del bunker, e imposibilidad de volver a llevar el acelerador a condiciones de irradiación si alguna de las setas de parada de emergencia permanece pulsada-----
Los enclavamientos de seguridad del expositivo anterior estaban operativos a la fecha de Inspección. -----
- Exhiben plan de mantenimiento y hojas de reparaciones desde anterior Inspección. Revisiones preventivas efectuadas en plazo debido-----

II.iv) [REDACTED]

Los tratamientos cesaron y consta que van a eliminar las fuentes de tratamiento y sus contenedores mediante empresa autorizada a tal efecto. En tanto se retiran los aparatos, estos se encuentran almacenados en condiciones de seguridad -----



II.v) *Bunker Braquiterapia de Alta Tasa* [REDACTED] *Ir-192;*
(Bunker del antiguo cobalto)

- A fecha de Inspección el contenedor/dispensador de fuentes de braquiterapia de Ir-192 modelo [REDACTED] y nº serie 31815 se encontraba ubicado en su bunker. El día 03 de octubre de 2011 se produjo la primera carga de fuente de tratamiento de Ir-192 -----
- Disponen de monitores de radiación en periodo válido de calibración-----
- Tanto el dispensador de fuentes como el pupitre exterior de sala de control disponen de sendas llaves que son necesarias tener insertadas simultáneamente en la consola y en el contenedor de fuentes para permitir la irradiación-----

- La Inspección, acompañada por personal del Hospital, efectuó medidas de tasa de dosis gamma dentro del bunker no descubriéndose tasa de dosis distinguible del fondo natural-----
- El bunker de la alta tasa dispone de tres conjuntos de señales o indicaciones de funcionamiento o estado de radiación en la puerta de entrada-----
 - Señal óptica doble (roja y verde) de irradiación visible a la entrada del laberinto, conectada a la sonda de radiación
 - Señal óptica verde roja de estado de radiación conectada a los enclavamientos de puerta
 - Pantalla de información del ordenador de tratamiento [REDACTED] y botón de parada de la consola del ordenador
- Las luces de estado de operación y las de advertencia de irradiación situadas a la puerta y dintel de entrada al bunker, estaban operativas a fecha de Inspección-----
- El propio contenedor de fuentes [REDACTED] dispone de otro botón de parada de emergencia-----
- El ordenador de control dispone de un botón de parada y próximo al mismo se encuentra una seta de parada de emergencia-----
- La puerta de entrada al bunker dispone de un enclavamiento de seguridad que impide la irradiación caso de quedar la puerta abierta y la interrumpe si es abierta. Este enclavamiento de seguridad estaba operativo a la fecha de Inspección. -----
- Existe una sonda de radiación situada en el interior del bunker que muestra luces de estado de irradiación en el exterior del bunker-----
- El Bunker de alta tasa dispone de un interfono de pacientes. También se encuentran operativos una cámara en circuito cerrado de televisión motorizada y con zoom que permite ver con detalle el interior de l bunker. El monitor de televisión se encontraba operativo a fecha de Inspección-----





- Disponen de herramientas de corte y manejo de fuentes (alicates y pinza) y contenedor de fuentes para emergencias-----
- La Inspección recuerda a los representantes autorizados de la instalación, la necesidad de mantener actualizado el registro de la base de datos de fuentes encapsuladas de alta actividad vía telemática.

II.vii) Semillas de yodo

- Conservan inventario de elementos implantados y excedentes que guardan y custodian en almacén. Efectúan revisiones con monitores de radiación en quirófanos tras implantes-----

II.viii) Cabezal del Acelerador desmantelado "Saturno"

Este cabezal, permanece almacenado en condiciones de seguridad en un habitáculo específico. Han iniciado acciones para retirar definitivamente las partes activadas del cabezal de acelerador Saturno, caso de haberlas todavía.



SN

CONSEJO DE
SEGURIDAD NUCLEAR

CSN/AIN/27/IRA/1199/2012

Hoja 7 de 7


Que con el fin de que quede constancia de cuanto antecede y a los efectos que señala la Ley 15/1980 (reformada por Ley 33/2007) de creación del Consejo de Seguridad Nuclear; la Ley 25/1964 sobre Energía Nuclear; el RD 1836/1999 (modificado por RD 35/2008) por el que se aprueba el Reglamento sobre Instalaciones Nucleares y Radiactivas, el RD 783/2001, por el que se aprueba el Reglamento sobre Protección Sanitaria contra las Radiaciones Ionizantes y la referida autorización, se levanta y suscribe la presente acta por triplicado en Madrid y en la Sede del Consejo de Seguridad Nuclear a veintiséis de abril de 2012.



TRÁMITE. En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 45.1 del RD 1836/1999, se invita a un representante autorizado del **"HOSPITAL UNIVERSITARIO REINA SOFIA"**, de Córdoba para que con su firma, lugar y fecha, manifieste su conformidad o reparos al contenido del Acta.

Se ha observado un error en la fecha de la visita, ya que realmente la inspección se llevó a cabo el día 25 de abril de 2012.

Conforme:
En Córdoba, 15 de mayo de 2012



Fdo.: D^a.

JEFA SERVICIO FÍSICA Y PROTECCIÓN RADIOLÓGICA

DILIGENCIA

En relación con el Acta de referencia **CSN/AIN/27/IRA/1199/2012**, de fecha veintisiete de abril de dos mil doce, el Inspector que la suscribe declara con relación a los comentarios formulados en el trámite a la misma, lo siguiente:

COMENTARIO .- Página 1 Párrafo1. Se acepta la corrección

Madrid, 27 de mayo de 2012

Fdo. 


INSPECTOR 