

10.04.2015

SN

CONSEJO DE
SEGURIDAD NUCLEAR

ACTA DE INSPECCIÓN

██████████, funcionario de la Generalitat de Catalunya e inspector acreditado por el Consejo de Seguridad Nuclear,

CERTIFICA: Que el día 25 de marzo de 2015 se ha personado en SCA Hygiene Products SL, en la ██████████ de Puigpelat (Alt Camp), provincia de Tarragona. Esta instalación dispone de autorización de modificación concedida por resolución de la Dirección General de Energía y Minas del Departamento de Economía y Finanzas de la Generalitat de Catalunya de fecha 30.04.2009.

El titular fue informado de que la inspección tenía por objeto el control anual de la instalación radioactiva.

La inspección fue recibida por ██████████, Responsable de la Máquina 5 y supervisor, quien manifestó conocer y aceptar la finalidad de la inspección.

El representante del titular de la instalación fue advertido previamente al inicio de la inspección que el acta que se levante, así como los comentarios recogidos en su tramitación, tendrán la consideración de documentos públicos y podrán ser publicados de oficio, o a instancia de cualquier persona física o jurídica. Lo que se notifica a los efectos de que el titular exprese qué información o documentación aportada durante la inspección podría no ser publicable por su carácter confidencial o restringido.

De la información suministrada por el personal técnico de la instalación a requerimiento de la inspección, así como de las comprobaciones tanto visuales como documentales realizadas directamente por la misma, se obtienen los resultados siguientes:

- En la nave de producción de papel de la máquina PM-5, se encontraba instalado un equipo radiactivo de la firma ██████████, modelo ██████████ con un cabezal modelo ██████████ provisto de una fuente radiactiva encapsulada de Kr 85 con una actividad de 9,25 GBq, en cuya placa de identificación se leía: Modelo ██████████, Isótopo Kr-85, Actividad 9,3 GBq; Fecha 05.04, K-2171-P.-----
- En la nave de producción de papel de la máquina PM-6, se encontraba instalado un equipo radiactivo de la firma ██████████, modelo ██████████ con un cabezal modelo ██████████ provisto de una fuente radiactiva encapsulada de Kr 85 con una actividad de 9,25 GBq, en cuya placa de identificación se leía: Modelo ██████████, Isótopo Kr-85, Actividad 9,3 GBq; Fecha 05.06, K-2361-P. En el momento de la inspección, la máquina estaba parada y en revisión por mantenimiento.-----



- La instalación radiactiva se encontraba señalizada de acuerdo con la legislación vigente y disponía de medios para establecer un acceso controlado. -----
- De los niveles de radiación medidos en la zona de influencia radiológica de los equipos radiactivos, no se deduce que puedan superarse en condiciones normales de funcionamiento los límites anuales de dosis establecidos. -----
- Estaban disponibles los certificados de control de calidad de los equipos radiactivos y los certificados de actividad y hermeticidad en origen de las fuentes radiactivas encapsuladas.-----
- Estaba disponible un contrato de mantenimiento con la firma [REDACTED] SA para la revisión completa de los equipos radiactivos, que incluye la comprobación de las seguridades desde el punto de vista de la protección radiológica. Las últimas revisiones fueron las siguientes: -----
 - o Equipo de la MP5 en fechas 05.11.2014 y 24.03.2015. -----
 - o Equipo de la MP6 en fechas 16.09.2014 y 25.03.2015. -----
- Estaban disponibles los informes de las revisiones de los equipos emitidos por la firma [REDACTED] excepto los correspondientes a las fechas 24.03.2015, día anterior a la inspección, y 25.03.2015, día de la inspección.-----
- Estaba disponible un equipo para la detección y medida de los niveles de radiación de la firma [REDACTED] modelo [REDACTED] n/s 221319, provisto de una sonda de la misma firma, modelo 44-9, n/s PR 234234, calibrado por [REDACTED] en fecha 10.11.2014.-----
- Estaba disponible el programa de verificación y calibración del equipo de detección y medida de los niveles de radiación. La última verificación es de septiembre de 2014. -----
- Estaba disponible el procedimiento de la comprobación de las seguridades de los equipos radioactivos y del control de los niveles de radiación. Los últimos controles son de fechas marzo y septiembre de 2014.-----
- Estaban disponibles los siguientes dosímetros de termoluminiscencia: 2 para los trabajadores expuestos de la instalación y 4 para el control de las zonas de influencia radiológica de los equipos radiactivos. -----
- Tienen establecido un convenio con el [REDACTED] para la realización del control dosimétrico. Se registran las dosis recibidas por los dosímetros. Se mostró a la inspección el último informe dosimétrico correspondiente al mes de febrero de 2015. ----



