

ISN 24H

Información sobre Vandellós II (Tarragona) – Nivel INES 0

14 de abril de 2015

El titular ha notificado que ha identificado, por intercambio de experiencia operativa con la central nuclear de Ascó, que algunas de las pruebas de vigilancia previstas en las Especificaciones Técnicas de Funcionamiento (ETF) se estaban realizando de forma inadecuada.

Las ETF requieren que determinadas pruebas se lleven a cabo en diferentes etapas (con un determinado intervalo de tiempo entre ellas), se han superado esos intervalos en algunas pruebas, entre las que se encuentra las de las bombas del sistema de agua alimentación auxiliar.

El suceso no ha tenido repercusión para los trabajadores, la población ni el medioambiente.