

ACTA DE INSPECCIÓN

	D.	Inspector	acreditado por el Cor	nsejo de	
(GUA	Seguridad Nuclear para la Comunidad	Foral de Navarra,			
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,					
	CERTIFICA: Que se ha personado el veinticinco de enero de dos mil diecisiete, en la				
	Clínica Dental del Dr.	CHUECA	sita		
	en OLITE (Navarra),				
	La visita tuvo por objeto el control del funcionamiento de la instalación de rayos				
	X con fines de diagnóstico médico, u	bicada en el empla	zamiento referido, cuy	o código	
	de registro es NA-1204 a nombre d			y cuya	
	última notificación de inscripción fue realizada en fecha 24 de octubre de 2016				
	La Inspección fue recibida po			médico	
	estomatólogo titular de la clínica, quien aceptó la finalidad de la Inspección en cuanto				
	se relaciona con la Protección Radiológica				
	el via la la la la la carallación for	- advontido provios	manta al inicio da la ir	snacción	
	El titular de la instalación fue advertido previamente al inicio de la inspección que el Acta que se levante de este acto, así como los comentarios recogidos en la tramitación de la misma, tendrán la consideración de documentos públicos y podrán ser publicados de oficio, o a instancia de cualquier persona física o jurídica. Lo que se				
	notifica a los efectos de que el tit				
	aportada durante la inspección podr				
	restringido				
	restringido.				
	De las comprobaciones realizadas por la Inspección, así como de la información				
	requerida y suministrada por el personal antes citado, resulta que: UNO. INSTALACIÓN				

10/02/2017 - 11:18

los siguientes equipos:

- La instalación consistía en dos salas, en las cuales se encontraban instalados



	 * Sala 1. Un equipo de la firma modelo con nº de serie G-4379,
	de 70 kV y 8 mA de tensión e intensidad máximas, respectivamente.
	* Sala 2. Un equipo de la firma modelo con
(CII)	nº de serie F203700378, de 80 kV y 16 mA de tensión e intensidad máximas,
	respectivamente
	- Los equipos disponían de sus correspondientes placas de identificación
	- Con dichos equipos se utiliza la técnica digital
	- Según se manifestó, las paredes de la sala 2, su puerta de acceso y el visor del
	que dispone, se encontraban plomados
	- Las salas se encontraban señalizadas de acuerdo con el Reglamento de
	Protección Sanitaria contra las Radiaciones Ionizantes
	DOS. EQUIPAMIENTO DE RADIOPROTECCIÓN
	- Estaba disponible el siguiente material de protección radiológica: dos delantales plomados, dotados de protectores tiroidales, de 0,3 mm de espesor
	TRES. NIVELES DE RADIACIÓN
	- Fueron medidos los niveles de radiación, en los puestos ocupados por el
	operador de los equipos, en el exterior de las salas, con los siguientes resultados:
	* Sala 1. Condiciones de disparo: 70 kV, 8 mA y 0,12 seg. Tasa de dosis: Fondo
	radiológico ambiental.
	* Sala 2. Condiciones de disparo: 74 kV, 10 mA y 13,5 seg. Tasa de dosis: Fondo
	radiológico ambiental
	CUATRO. PERSONAL DE LA INSTALACIÓN
	- Estaba disponible una acreditación para dirigir el funcionamiento de la
	instalación a nombre de D.



- Realizan el control dosimétrico del trabajador clasificado como expuesto, D.
mediante el uso de dosímetros personales de
termoluminiscencia, procesados por firma la firma de Madrid, archivándose los informes dosimétricos correspondientes, en los cuales no se reseñaba
ninguna dosis anómala
- El trabajador expuesto a las radiaciones estaba clasificado como categoría "B"
CINCO. GENERAL, DOCUMENTACIÓN
- Estaban disponibles el Programa de Protección Radiológica de la instalación y
las Normas Básicas de Protección Radiológica
- Estaban disponibles los informes de los controles de calidad de los equipos, así
como los de la medida de la radiación y cálculo de dosis a pacientes, realizados por la
UTPR le Madrid. Que la última revisión fue realizada en fecha 10/10/16
- Estaba disponible el contrato de prestación de servicios entre la UTPR y el titular de la instalación. Que estaba disponible el certificado de conformidad de la instalación de fecha 10/10/16
- Según se manifestó, los equipos no habían sido intervenidos ni reparados desde su instalación
uesue su misidiación
- Al haberse pasado la clínica de tipo 3 a tipo 2 en el año 2016, no se había remitido al CSN ningún informe periódico de actividades
SEIS. DESVIACIONES
- No se detectaron



Con el fin de quede constancia de cuanto antecede y a los efectos que señala la Ley 15/1980 de creación del Consejo de Seguridad Nuclear, la Ley 25/1964 sobre Energía Nuclear, el RD 1836/1999 por el que se aprueba el Reglamento sobre Instalaciones Nucleares y Radiactivas, el RD 783/2001 por el que se aprueba el Reglamento sobre Protección Sanitaria contra las Radiaciones Ionizantes y el RD 1085/2009 sobre instalación y utilización de aparatos de rayos X con fines de diagnóstico médico, se levanta y suscribe la presente Acta por triplicado en la sede del Instituto de Salud Pública y Laboral de Navarra, en Pamplona a veintiséis de enero de dos mil diecisiete.

TRÁMITE. En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 45.1 del RD 1836/1999, se invita a un representante autorizado de la **Clínica Dental del Dr.**para que con su firma, lugar y fecha, manifieste su conformidad o reparos al contenido del Acta.

Conforme en Olite = 30 enero 2017

FD0 .: