

ISN 24H

Cofrentes (Valencia) – Nivel INES 0

12 de Febrero de 2015

Durante la realización de trabajos en una tubería de agua del sistema de protección contra incendios se ha producido un derrame en una sala de equipos eléctricos. El derrame afectó al suministro de corriente continua, necesario para el funcionamiento del sistema de aspersión del núcleo a alta presión (por sus siglas en HPSCS).

Aplicando las Especificaciones Técnicas de Funcionamiento el titular declaró inoperable el HPSCS.

El titular procedió a la limpieza y recogida del derrame de agua y a la recuperación de los equipos eléctricos afectados, restableciendo la operabilidad del HPSCS tras aproximadamente dos horas y media.

El suceso no ha tenido repercusión para los trabajadores, la población ni el medioambiente