

ISN 24H

Información sobre central nuclear Cofrentes – INES 0

14 de octubre de 2015

El titular de la central nuclear de Cofrentes (Valencia) ha comunicado, siguiendo el procedimiento reglamentario, que durante una prueba de vigilancia para verificar el correcto funcionamiento de la actuación de las válvulas de alivio y seguridad del sistema de refrigeración del reactor, se ha producido un error que ha activado la señal de actuación del sistema de aspersión del núcleo con agua a baja presión y de arranque del generador diésel 1.

Después de comprobar que la señal había sido provocada durante la ejecución de la citada prueba de vigilancia, el personal de operación normalizó la situación de los equipos.

El incidente, que ha tenido lugar estando la central parada por recarga, no ha supuesto riesgo para los trabajadores, la población ni el medioambiente.