

## ISN 24H

### Información sobre Ascó I (Tarragona) – Nivel INES 0

13 de agosto de 2015

---

El titular de la central ha declarado inoperable el Tanque de Inyección de Boro (TIB) tras producirse una pérdida de agua borada a través de los sellos de sus bombas de recirculación.

Se ha procedido a restablecer el nivel del TIB con aportes de agua borada y se han ido tomando muestras para determinar que la concentración de boro fuera la correcta según las Especificaciones Técnicas de Funcionamiento (ETF). Durante estos trabajos se ha superado el plazo máximo establecido de una hora por la Condición Limitativa de Operación (CLO) para restablecer la operabilidad del tanque y por esta razón se emite esta notificación.

El suceso no ha tenido repercusión para los trabajadores, la población ni el medio ambiente.