SN

CONSEJO DE SEGURIDAD NUCLEAR

## Acta de inspección

, funcionaria de la Generalitat de Catalunya (GC) e inspectora acreditada por el Consejo de Seguridad Nuclear,
Certifico que me he presentado el día 6 de mayo de 2014 en Francisco Alberich SA (NIF ), en la calle de Castellbisbal (Vallès Occidental).
La visita tuvo por objeto realizar la inspección de control de la IRA-2939, destinada a análisis de metales por fluorescencia de rayos X, cuya última autorización de modificación fue concedida por la Direcció General d'Energia, Mines i Seguretat Industrial, del Departament d'Empresa i Ocupació de la Generalitat de Catalunya el 4.10.2012.
Fuí recibida por don , supervisor; y don director de organización, en representación del titular, quienes manifestaron conocer y aceptar la finalidad de la inspección, en cuanto se relaciona con la seguridad y la protección radiológica.
Advertí al personal de la instalación, previo al inicio de la inspección, que este acta y los comentarios recogidos en su trámite se considerarán documentos públicos y podrán ser publicados de oficio, o a instancia de cualquier persona física o jurídica. Lo cual se notifica para que el titular exprese qué información o documentación aportada durante la inspección no debería publicarse por su carácter confidencial o restringido.
De las comprobaciones que realicé y de la información que requerí y me suministraron, resulta lo siguiente:
- La instalación radiactiva consistía en un armario  La dependencia el acceso controlado
- En el interior del armario estaban, dentro de sus maletas respectivas de transporte, los equipos siguientes:  • Un equipo portátil de fluorescencia por rayos X de la firma  , modelo  con unas caracte-
rísticas máximas de funcionamiento de 35 kV y 100 μA, en cuya etiqueta de identificación constaba: nº de serie 16395, fecha 15.08.2007.
<ul> <li>Un equipo portátil de fluorescencia por rayos X de la firma modelo con unas caracte-</li> </ul>

## SN

CONSEJO DE SEGURIDAD NUCLEAR

rísticas máximas de funcionamiento de 45 kV y 100  $\mu$ A, en cuya etiqueta de identificación constaba: nº de serie 59798, fecha 31.12.2010.

- Ambos equipos disponían de señalización óptica de funcionamiento y de un enclavamiento que impide su funcionamiento si no se encuentra en contacto con una muestra. Se comprobó el correcto funcionamiento de dichas seguridades. El equipo tenía, además, un tercer enclavamiento (botón superior).
- De los niveles de radiación medidos con los equipos radiactivos en condiciones normales de funcionamiento, no se deduce que puedan superarse los límites anuales de dosis establecidos.
- Estaban disponibles el certificado CE y el certificado de control de calidad del equipo así como el manual de funcionamiento, y el programa de mantenimiento de los equipos. No estaba disponible la documentación original del equipo
- Estaba disponible un equipo portátil de detección y medida de los niveles de radiación de la firma , modelo , modelo número de serie 1592, calibrado en el Inte el 15.06.2009. No estaba disponible su certificado de calibración.
- Estaba disponible el protocolo escrito de verificación (semestral) y calibración del detector, de vigilancia radiológica ambiental y de la revisión de los equipos (de las condiciones de mantenimiento, la señalización y los enclavamientos).
- Estaban disponibles los registros de dichas comprobaciones, que realiza el supervisor de la instalación. Las últimas verificaciones del detector y de los equipos de rayos X tuvieron lugar el 18.11.2013.
- Estaban disponibles 1 licencia de supervisor, a nombre del señor y 2 licencias de operador, a nombre de los señores y El señor es baja por jubilación desde enero de 2014.
- Estaban disponibles 2 dosímetros para el control dosimétrico de los 2 operadores de la instalación, señores de la instalación para realizar el control dosimétrico al la instalación de la instalación, señores de la instalación, señores de la instalación, señores de la instalación, señores de la instalación para realizar el control dosimétrico al la instalación de la instalación
- En el trámite del acta enviarán la estimación de dosis del supervisor, hasta la fecha de lectura dosimétrica.




CONSEJO DE SEGURIDAD NUCLEAR

- Estaban disponibles, a la vista del personal, las normas escritas de actuación tanto en funcionamiento normal como en casos de emergencia. ---

-	Tienen	previsto	realizar	la f	formación	bienal	el	próximo	mes	de	julio	de
2014												

Con el fin de que quede constancia de cuanto antecede y a los efectos que señala la Ley 15/1980 de creación del CSN, reformada por la Ley 33/2007; la Ley 25/1964 sobre energía nuclear; el Real Decreto 1836/1999, reglamento sobre instalaciones nucleares y radiactivas (RINR), modificado por el Real Decreto 35/2008; el Real Decreto 783/2001, reglamento sobre protección sanitaria contra las radiaciones ionizantes (RPSRI); la autorización referida; y en virtud de las funciones encomendadas por el CSN a la GC mediante el acuerdo de 15 de junio de 1984, cuya última actualización es del 22 de diciembre de 1998, levanto y suscribo la presente acta por diplicado en Barcelona, en la sede del Servei de Coordinació d'Activitats Radiaactives de la GC, el 7 de mayo de 2014.

TRÁMITE: en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 45 del RINR, se invita al titular de Francisco Alberich SA o a un/a representante acreditado/a, a que con su firma, lugar y fecha manifieste su conformidad o reparos al contenido del acta.





## ESPECIALISTAS EN RECICLAJE Y DEMOLICIÓN INDUSTRIAL

Más de 100 años a su servicio

Número: 0298E/6356/2014 Data: 21/05/2014 12:29:38	Generalitat de Catalunya Direcció General d'Eneraia, Mine Seguretat Industrial	es i
	Tana. a amin a a a a a a a a a a a a a a a a a a a	

AATT: Servei de Coordinació d'Activitats Radioactives

Assumpte: Manifestacions en relació a l'Acta de inspecció CSN GC/AIN/07/IRA/2939/2014

Data: 16 de maig de 2014

En relació a l'Acte d'inspecció de referència, corresponent a la visita d'inspecció realitzada a les nostres instal·lacions en data 06 de maig de 2014, adjuntem la següent documentació com a evidencia de la correcció de les deficiències detectades;

- Certificat CE del equip portàtil de fluorescència per rajos X marca model amb nº de sèrie 16395. Pel que respecte al Certificat de control de qualitat, restem a la espera que el fabricant del equip en faciliti una copia del mateix, el qual no hem rebut a data del present tràmit.
   Copia de l'informe de calibració del Monitor de radiació nº sèrie 1592 realitzat el 15.06.2009. Donat que el 2015 es necessari una nova calibració, s'ha decidit avançar-la. Adjuntem pressupost acceptat deixant constància.
- Pel que respecte a la formació bienal dels operadors, aquesta es portarà a terme el pròxim mes de juliol, una vegada disposem altre cop de dos operadors, es a dir, que el nou operador, en substitució del operador donat de baixa per jubilació, hagi superat el curs per a l'obtenció de la llicencia.





## **Diligencia**

En relación	con el	acta de	inspección	CSN-GC	/AIN/7/IF	RA/2939/20	14	realizada	el
06/05/2014,	a la in	stalación	radiactiva F	rancisco .	Alberich	SA, sita ei	r		
Castellbisba	al, el titu	lar de la i	instalación i	radiactiva	incluye	comentario	s y	alegacion	nes
a su conten	ido.								

Doña inspectora acreditada del CSN, que la suscribe, manifiesta lo siguiente:

Se acepta el comentario
No se acepta el comentario
X El comentario o alegación no modifica el contenido del acta

Barcelona, 26 de mayo de 2014