



## ACTA DE INSPECCIÓN

jefe del Servicio de Actividades Radiactivas del Govern de les Illes Balears y acreditado por el Consejo de Seguridad Nuclear para actuar como inspector en el territorio de la Comunidad Autónoma de les Illes Balears,

**CERTIFICA:** Que se personó, sin previo aviso, el día cinco de febrero de dos mil veinte en la Clínica del dolor ALIVIAM, sita en PALMA.

La visita tuvo por objeto inspeccionar una instalación de rayos X con fines de diagnóstico médico, ubicada en el emplazamiento referido cuyo código de registro es RXPM 2150, a nombre de SMART PAIN SOLUTIONS, SLP, inscrita en el Registro el 25 de junio de 2018.

La Inspección fue recibida por médico, y por , auxiliar de enfermería y recepcionista, quienes fueron informados de la finalidad de la misma y manifestaron aceptarla en cuanto se relaciona con la seguridad nuclear y la protección radiológica.

El representante del titular de la instalación fue advertido de que el acta que se levante de este acto, así como los comentarios recogidos en la tramitación de la misma, tendrán la consideración de documentos públicos y podrán ser publicados de oficio o a instancia de cualquier persona física o jurídica. Lo que se notifica a los efectos de que el titular exprese qué información o documentación aportada durante la inspección podría no ser publicable por su carácter confidencial o restringido.

De las comprobaciones efectuadas por la Inspección, así como de la información requerida y suministrada, resulta:

### **JNO. DEPENDENCIAS Y EQUIPOS**

- La instalación consta de una sala de intervencionismo que albergaba un equipo de rayos X, no inscrito en el Registro, de características:



Equipo	Marca	Modelo	n/s	Kv	mA
Arco quirúrgico					

- No está presente en la instalación el equipo inscrito en el Registro cuyas características son:

Equipo	Marca	Modelo	n/s	Kv	mA
Arco quirúrgico					


- La instalación está correctamente señalizada, y disponen de diversos delantales plomados de protección.

## DOS. PERSONAL DE LA INSTALACIÓN

- , licenciado en medicina dirige la instalación y dispone de la correspondiente acreditación.
- Operan el equipo indistintamente el citado médico y el también médico
- Los trabajadores mencionados disponen de dosímetro personal. Adicionalmente hay un dosímetro de área en el interior de gabinete de intervencionismo.
- Están disponibles los Informes dosimétricos mensuales.

## TRES. GENERAL, DOCUMENTACIÓN

- Está disponible el certificado de conformidad de la instalación emitido por  el 29/01/2020.





- Consta la realización del control de calidad del equipo, la vigilancia de los niveles de radiación en los puestos de trabajo y en las áreas colindantes, y la verificación de dosis a pacientes, en certificado de de 10/01/2020.
- Está disponible el Programa de Protección Radiológica de la Instalación.

#### CUATRO. DESVIACIONES

- El equipo presente en la instalación no está inscrito en el Registro de instalaciones de rayos X, mientras que el equipo inscrito no se halla en el centro.

Con el fin de que quede constancia de cuanto antecede y a los efectos que señala la Ley 15/1980 de creación del Consejo de Seguridad Nuclear; la Ley 25/1964 sobre energía nuclear; el Real Decreto 1836/1999 por el que se aprueba el Reglamento sobre instalaciones nucleares y radiactivas; el Real Decreto 1085/2009 por el que se aprueba el Reglamento sobre instalación y utilización de aparatos de rayos X con fines de diagnóstico médico; y el Real Decreto 783/2001 por el que se aprueba el Reglamento sobre protección sanitaria contra las radiaciones ionizantes, se levanta y suscrib , en Palma en la sede de la Dirección General de 2020.

---

**TRÁMITE.** En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 45.1 del RD 1836/1999, se invita a un representante autorizado del SMART PAIN SOLUTIONS, SLP para que con su firma, lugar y fecha, manifieste su conformidad o reparos al contenido del acta.



Aceptamos la resolución del acta de inspección, realizada el 05/02/2020 en Smart Pain Solutions SL .

Les informamos que ya hemos realizado la inscripción del equipo actual en el Registro de instalaciones de rayos X, adjuntamos resguardo.

