



ACTA DE INSPECCIÓN

D. jefe del Servicio de Actividades Radiactivas del Govern de les Illes Balears y acreditado por el Consejo de Seguridad Nuclear para actuar como inspector en el territorio de la Comunidad Autónoma de les Illes Balears,

CERTIFICA: Que se personó el día diecinueve de marzo de 2021 en la CLÍNICA DENTAL NOVODENT, sita en SÓLLER.

La visita tuvo por objeto inspeccionar una instalación de rayos X con fines de diagnóstico médico ubicada en el emplazamiento referido, a nombre de

Su código de registro es RXPM 1943, y fue inscrita en el Registro el 21 de enero de 2011.

La Inspección fue recibida por cónyuge de la titular, en representación de la titularidad, quien aceptó la finalidad de la inspección en cuanto se relaciona con la seguridad y protección radiológica.

Los representantes del titular de la instalación fueron advertidos previamente al inicio de la inspección de que el acta que se levante de este acto, así como los comentarios recogidos en la tramitación de la misma, tendrán la consideración de documentos públicos y podrán ser publicados de oficio, o a instancia de cualquier persona física o jurídica. Lo que se notifica a los efectos de que el titular exprese qué información o documentación, aportada durante la inspección, podría no ser publicable por su carácter confidencial o restringido.

De las comprobaciones efectuadas por la Inspección, así como de la información requerida y suministrada, resulta:





UNO. DEPENDENCIAS, EQUIPOS Y MATERIAL RADIATIVO

- La instalación está compuesta por un gabinete con dos equipos dentales intraorales, una sala de exploración con un equipo panorámico y las dependencias administrativas adjuntas.
- Los equipos emisores de radiación presentes en la instalación que se relacionan a continuación están inscritos en el Registro de instalaciones de rayos X:

Equipo/sala	Marca	Modelo	n/s	Kv	mA
-------------	-------	--------	-----	----	----



- El equipo presentes en la instalación que se relacionan a continuación no está inscritos en el Registro de instalaciones de rayos X:

Equipo/sala	Marca	Modelo	n/s	Kv	mA
-------------	-------	--------	-----	----	----

- La instalación está correctamente señalizada y disponen de diversas prendas plomadas de protección.

DOS. PERSONAL DE LA INSTALACIÓN

- _____, licenciada en odontología, dirige la instalación y opera los equipos. Dispone de la acreditación correspondiente.
- _____ está sujeta a vigilancia dosimétrica mediante dosimetría personal. Están disponibles sus informes dosimétricos que indican que no se han superado los límites de dosis establecidos.



- El odontólogo opera los equipos. Dispone de acreditación como director de instalaciones de rayos X. No consta su vigilancia dosimétrica.

TRES. GENERAL, DOCUMENTACIÓN

- Está disponible un certificado de conformidad de la instalación expedido por la el 19/03/2020 con observaciones referidas a las discrepancias entre el contenido del documento de inscripción en el Registro y la situación verificada por el personal de la UTPR, y con indicación de que la instalación tiene trámites pendientes para regularizar su inscripción en el Registro.
- Está disponible el certificado de una EVAT autorizada de instalación del equipo presente en la instalación y no declarado para su inscripción en el Registro con fecha 09/07/2018.
- Está disponible el informe con los resultados de la vigilancia de los niveles de radiación, la realización del control de calidad y la estimación de dosis a pacientes de los equipos presentes en la instalación, expedido por la el 19/03/2020 en el que no se hace constar ninguna disconformidad.
- La instalación dispone de un Programa de Protección Radiológica.

CUATRO. DESVIACIONES

- La instalación no está correctamente inscrita en el Registro. Un equipo intraoral presente en la instalación no ha sido declarado.





G CONSELLERIA
O TRANSICIÓ ENERGÈTICA,
I SECTORS PRODUCTIUS
B I MEMÒRIA DEMOCRÀTICA



CSN-CAIB/AIN/02/RXPM/1943/2021

Página 4 de 4

- No se desarrolla una correcta vigilancia dosimétrica. Personal de la instalación opera los equipos sin estar sujeto a control dosimétrico.

Con el fin de que quede constancia de cuanto antecede y a los efectos que señala la Ley 15/1980, de 22 de abril, de creación del Consejo de Seguridad Nuclear; la Ley 25/1964, de 29 de abril, sobre energía nuclear; el Real Decreto 1085/2009, de 3 de julio, por el que se aprueba el Reglamento sobre instalación y utilización de aparatos de rayos X con fines de diagnóstico médico; y el Real Decreto 783/2001, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento sobre protección sanitaria contra las radiaciones ionizantes, se levanta y suscribe la presente acta en Palma, en la sede de la Dirección General de Política Industrial.



Firmado por
..... - I el día
24/03/2021 con un certificado emitido por

TRÁMITE. En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 45.1 del RD 1836/1999, se invita a ALICIA MIRTHA DERKA, o a un representante autorizado, para que con su firma, lugar y fecha, manifieste su conformidad o reparos al contenido del acta.

ALICIA MIRTHA DERKA DE CURIN, en calidad de titular de la instalación de rayos X con finalidad de diagnóstico médico de código RXPM-1943 (CLÍNICA DENTAL NOVODENT),

Expreso mi **acuerdo** con el contenido del acta **CSN-CAIB/AIN/02/RXPM/1943/2021** correspondiente a la inspección realizada el día 19/03/2021 y:

En relación con la desviación: *La instalación no está correctamente inscrita en el Registro. Un equipo intraoral presente en la instalación no ha sido declarado.*

Manifiesto que: El equipo en cuestión está declarado en la clínica que tenía en _____ que he cerrado y luego un técnico autorizado trasladó el equipo a Sóller, hace recién unos días que el técnico envió a la UTPR autorizada el certificado de conformidad y la prueba previa de aceptación que realizó, por lo que la UTPR todavía no ha podido darle el alta, algo que espero se solucione a la brevedad.

En relación con la desviación: *No se desarrolla una correcta vigilancia dosimétrica. Personal de la instalación opera los equipos sin estar sujeto a control dosimétrico.*

Manifiesto que: Me comunicare con la UTPR para solucionar el problema en cuestión.

Aporto la siguiente documentación:

Sóller, a 08 de abril de 2021



DILIGENCIA

En relación con los comentarios formulados y/o la documentación aportada en el TRÁMITE del acta CSN-CAIB/AIN/02/RXPM-1943/2021, correspondiente a la inspección realizada en Sóller el 19/03/2021, el inspector que la suscribe declara,

Que el titular manifiesta su conformidad con el contenido del acta y expone:

- 1) En relación con la desviación: La instalación no está correctamente inscrita en el Registro. Un equipo intraoral presente en la instalación no ha sido declarado.

El titular manifiesta estar en trámites con la UTPR para la correcta inscripción de la instalación.

- 2) En relación con la desviación: No se desarrolla una correcta vigilancia dosimétrica. Personal de la instalación opera los equipos sin estar sujeto a control dosimétrico.

En titular manifiesta la intención de contactar con la UTPR para subsanar el problema.

Las manifestaciones del titular no modifican el contenido del acta si bien se consideran un compromiso su parte.

Palma,

Inspector acreditado en Illes Balears

