Tel.: 91 346 01 00 Fax: 91 346 05 88 www.csn.es





Página 1 de 6

## ACTA DE INSPECCIÓN

, funcionario del Consejo de Seguridad Nuclear (CSN), acreditado

como inspector,

CERTIFICA: Que se personó el día trece de diciembre de dos mil veintidós, en EL SERVICIO DE MEDICINA NUCLEAR DE LA CLÍNICA ESPERANZA DE TRIANA, sita en la , Sevilla.

La visita tuvo por objeto efectuar una inspección de control de una instalación radiactiva destinada a la posesión y uso de materiales radiactivos y equipos generadores de radiación con fines de diagnóstico, en el campo de aplicación de Medicina Nuclear, ubicada en el emplazamiento referido, cuya autorización de funcionamiento fue concedida por la Dirección General de Política Energética y Minas del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio con fecha 7 de noviembre de 2011.

La Inspección fue recibida por y , Supervisora de la Instalación y Jefa de Protección Radiológica del Hospital respectivamente, en representación del titular, quienes aceptaron la finalidad de la inspección, en cuanto se relaciona con la seguridad y protección radiológica.

Los representantes del titular de la instalación fueron advertidos previamente al inicio de la inspección que el acta que se levante de este acto, así como los comentarios recogidos en la tramitación de la misma, tendrán la consideración de documentos públicos y podrán ser publicados de oficio, o a instancia de cualquier persona física o jurídica. Lo que se notifica a los efectos de que el titular exprese qué información o documentación aportada durante la inspección podría no ser publicable por su carácter confidencial o restringido.

De las comprobaciones efectuadas por la Inspección, así como de la información requerida y suministrada, resulta:

#### UNO. INSTALACIÓN

- Las dependencias de que consta la instalación son el módulo de almacén de radioisótopos y preparación de dosis, el módulo de espera de pacientes inyectados, el módulo de exploración y el módulo de servicios generales.
- Se dispone de señalización de zona vigilada con riesgo de irradiación y contaminación en la sala de control y en el pasillo de acceso a las dependencias de la instalación. \_\_\_
- Se dispone de señalización de zona controlada de permanencia libre con riesgo de irradiación y contaminación en el almacén de radioisótopos y preparación de dosis.
- Se dispone de señalización de zona controlada de permanencia limitada con riesgo de irradiación y contaminación en la sala de exploración PET/TAC y en las salas de espera de pacientes inyectados.





# CSN/AIN/11/IRA-3132/2022



Página 2 de 6

-	material radiactivo. El aire extraído se hace pasar a través de un filtro de carbón activo y sale al exterior a través de una chimenea específica para el Servicio de Medicina Nuclear.
	MÓDULO DE ALMACÉN DE RADIOISÓTOPOS Y PREPARACIÓN DE DOSIS
-	Las superficies de trabajo, suelos y paredes se encuentran debidamente acondicionadas.
<u> </u>	El Módulo consta de:
	Una celda blindada para almacenaje y preparación de dosis, compuesta por una campana blindada de flujo laminar con doble filtro HEPA, una bancada de trabajo de acero inoxidable con pantalla blindada móvil y un alveolo para alojamiento del activímetro.
	<ul> <li>Un SAS para paso de productos que comunica la sala de preparación de dosis y una de las salas de espera de pacientes inyectados.</li> </ul>
	■ Un Dispensador manual para la extracción de muestras del de la marca modelo
	<ul> <li>Un contenedor blindado con asa para transporte de jeringas que contengan entre las diferentes salas o a través del SAS.</li> </ul>
	<ul> <li>Un contenedor blindado con ruedas para transporte de jeringas para transportar las dosis entre diferentes salas.</li> </ul>
	<ul> <li>Dos protectores de jeringas de tungsteno, de 5 y 10 cm³ de capacidad.</li> </ul>
	<ul> <li>Un contenedor móvil plomado para almacenar provisionalmente los residuos radiactivos contaminados por .</li> </ul>
	Se dispone de una fuente radiactiva lineal encapsulada de n/s con una actividad de MBq a 6/7/21. La fuente es utilizada para calibración del equipo PET/TAC.
8	Se dispone de seis fuentes radiactivas encapsuladas exentas de n/s al , con una actividad de kBq a 5/7/21. Las fuentes son utilizadas para calibración del equipo PET/TAC.
=	Se dispone de una fuente radiactiva encapsulada de n/s , con una actividad de MBq a 30/04/16. La fuente es utilizada para calibración del equipo PET/TAC.



### CSN/AIN/11/IRA-3132/2022



Página 3 de 6

발:	Se dispone de una fuente radiactiva encapsulada de n/s con una actividad de MBq a 18/02/02. La fuente es utilizada para calibración del activímetro
-	Se dispone de un activímetro de la marca modelo con n/s
	MÓDULO DE ESPERA DE PACIENTES INYECTADOS
ŭ.	Las superficies de trabajo, suelos y paredes se encuentran debidamente acondicionadas.
2	El Módulo consta de:
	<ul> <li>Tres salas de espera para pacientes inyectados. Una de las salas se comunica con la sala de preparación de dosis mediante un SAS.</li> </ul>
	<ul> <li>Un aseo para pacientes inyectados con un depósito de residuos y superficies fácilmente descontaminables.</li> </ul>
	MÓDULO DE EXPLORACIÓN  Las superficies de trabajo, suelos y paredes se encuentran debidamente acondicionadas.  El Módulo consta de:  Una sala de exploración equipada con un equipo PET-TAC de la firma modelo , de kV y mA de tensión e intensidad máximas. Está equipada con dos setas de emergencia en la sala de control, dos en el propio equipo y dos en la sala. Dispone de acceso desde el vestíbulo de la Unidad PET-TAC y de señalización luminosa (blanca/roja) en los dinteles de la puerta de acceso para señalizar si el TAC está en funcionamiento.  Una sala de control desde donde se controla el equipo PET-TAC, dispone de visor de vidrio plomado en la pared que comunica con la sala de exploración.
D	OS. EQUIPAMIENTO DE RADIOPROTECCIÓN
_	Se dispone de un monitor fijo para la medida de la radiación, de la firma
	modelo con n/s , con sonda n/s , calibrado en origen. E monitor no ha sido verificado por encontrarse estropeado.









Página 4 de 6

-	Se dispone de un monitor portátil para la medida de la radiación, de la firma modelo con n/s , calibrado por el el 7/10/21. El monitor ha sido verificado por el SPR el 7/12/22.
8	Se dispone de monitor de contaminación de la firma , modelo , con n/s con sondas con n/s , calibrado en el el 09/04/18. El monitor se encuentra averiado desde 2021 y no se ha procedido a su reparación
-	El monitor de contaminación del SPR utilizado es de la firma , modelo con n/s , calibrado en origen el 28/3/17. La periodicidad de calibración excede del período establecido en el procedimiento de verificación y calibración.
TR	ES. NIVELES DE RADIACIÓN y/o CONTAMINACIÓN
	Se dispone de registro de la vigilancia radiológica ambiental diaria realizada en las zonas de trabajo. El monitor del Servicio está averiado y el SPR ratifica haberles prestado su monitor de contaminación en las fechas señaladas. Las hojas de registro utilizadas no corresponden con las indicadas en el procedimiento correspondiente.
-	La Inspección midió los niveles de radiación en la sala de espera de pacientes inyectados, en la sala de preparación de dosis, en la sala de exploración PET-TAC y en el baño de pacientes inyectados. Las tasas de dosis obtenidas fueron fondo radiológico. El equipo utilizado es un monitor de la firma , modelo , con n/s calibrado en origen el 12/6/19.
•	Se dispone de una papelera en cada una de las cabinas de pacientes inyectados; una en el pasillo de la Unidad y otra en la sala de preparación, ninguna de ellas plomada.
Cl	JATRO. PERSONAL DE LA INSTALACIÓN
2	Los operadores y supervisores que trabajan en la instalación son los mismos que prestan sus servicios en la IRA/2219.
=	Se dispone de cuatro licencias de supervisor y ocho licencias de operador en vigor
āl	, (con licencia de operador) y (con licencia de supervisor) trabajan en la instalación pero no tienen aplicada la licencia a ésta
1 <b>4</b> 0	Se dispone de correo enviado al área LIFO solicitando la licencia compartida para
	y . Consta la aplicación de todas ellas excepto las dos indicadas en el párrafo anterior

#### CSN/AIN/11/IRA-3132/2022



Página 5 de 6



-	Los supervisores están clasificados como categoría A y su vigilancia dosimétrica se realiza mediante el uso de un dosímetro de solapa.
=	Los operadores están clasificados como categoría A y su vigilancia dosimétrica se realiza mediante el uso de un dosímetro de solapa y otro de anillo
(3 <del>4</del> )	No se dispone de un plan de formación continuada en Protección Radiológica para el personal de la instalación.
12	El 11/3/21 se imparte la formación bienal en materia de protección radiológica al personal expuesto de la instalación. Se dispone de registro con el temario, la duración, el ponente y los asistentes (10)
-	Estaban disponibles los listados de lecturas dosimétricas enviados por el de Valencia de 15 dosímetros personales y 8 dosímetros de anillo, con último registro de octubre de 2022, no superándose los mSv de dosis profunda acumulada para los dosímetros personales y los mSv de dosis acumulada para los dosímetros de anillo.
ř	tiene una lectura acumulada en 2022 en el dosímetro TLD de fondo mientras que en anillo la lectura es de mSv
=	es el encargado de realizar las revisiones médicas del personal expuesto, excepto la de (con licencia de supervisor). Todo el personal con licencia dispone del apto médico en vigor.
CI	NCO. GENERAL, DOCUMENTACIÓN
-	Se dispone de registro de la retirada de seis fuentes radiactivas encapsuladas exentas de n/s al , con una actividad de kBq a 01/05/16 y de una fuente de , n/s , con una actividad de MBq a 30/04/16, realizada por el 19/1/22.
•	Se dispone del registro de la prueba que garantiza la hermeticidad de la fuente realizada el 7/12/22.
127	Se dispone de registro del mantenimiento cuatrimestral realizado por equipo PET-TAC, siendo los realizados en 2022 correspondiente al 29/3, 7/6 y 20/9. El registro indica el mantenimiento realizado, si afecta a la dosis o a la calidad de imagen y ha sido firmado por el técnico y un representante de la instalación.
-	Se dispone de registro de la entrada de material radiactivo. El día 29/11/22 se recibieron cuatro viales de con una actividad total de GBq y un vial con una actividad total de GBq procedentes de . El día 12/12/22 se recibieron dos viales de con una actividad total de GBq y cinco viales con una actividad total de GBq procedentes de . Se comprobó que coincidía con los albaranes de entrega.





Tel.: 91 346 01 00 Fax: 91 346 05 88 www.csn.es





tercera categoría).\_

Página 6 de 6

_	Se dispone de un Diario de Operación actualizado
_	Se dispone de registro de la gestión de los residuos generados contaminados con . El registro de la última evacuación corresponde al 30/11/22.
	Se ha recibido en el CSN fuera de plazo, el informe anual de la instalación correspondiente al año 2021.
SI	EIS. DESVIACIONES



No se dispone de una papelera plomada en la instalación. (Incumpliría del punto II.A.3 del anexo II de la IS-28 del CSN anteriormente mencionada).\_\_\_\_\_

No se dispone de un monitor de contaminación propio en la instalación. (Incumplimiento de la especificación 1.6 del Anexo I de la IS-28 del CSN sobre las especificaciones de funcionamiento de instalaciones radiactivas de segunda y

Con el fin de que quede constancia de cuanto antecede y a los efectos que señala la Ley 15/1980, de 22 de abril, de creación del Consejo de Seguridad Nuclear, la Ley 25/1964, de 29 de abril, sobre Energía Nuclear, el Real Decreto 1836/1999, de 3 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento sobre Instalaciones Nucleares y Radiactivas, el Real Decreto 783/2001, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento sobre Protección Sanitaria contra las Radiaciones Ionizantes; y la referida autorización, se levanta y suscribe la presente acta en Madrid.

Firmado por el día 20/12/2022 con un certificado emitido por AC FNMT Usuarios

TRÁMITE.- En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 45.1 del RD 1836/1999, se invita a un representante autorizado del "SERVICIO DE MEDICINA NUCLEAR DE LA CLÍNICA ESPERANZA DE TRIANA." para que con su firma, lugar y fecha, manifieste su conformidad o reparos al contenido del Acta.

# SERVICIO DE RADIOFÍSICA Y PROTECCIÓN RADIOLÓGICA RESPUESTA ACTAS DE INSPECCIÓN



Servicio de Protección Radiológica Operacional Consejo de Seguridad Nuclear C/ Pedro Justo Dorado Dellmans, 11 28040 Madrid

> Sevilla, 13 de enero de 2023 A/A:

ASUNTO: Remisión Actas de Inspección y respuesta

REFERENCIA: CSN/AIN/11/IRA-3132/2022

#### Estimados señores:

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 45.1 del RD 1836/1999, se remiten el acta de inspección referenciada, debidamente firmada y fechada, manifestando la conformidad con el contenido de dichas actas.

Así mismo, se considera de interés aclarar la siguiente información referente a las desviaciones indicadas:

- Se está estudiando la compra de un monitor de contaminación propio del servicio o la reparación y calibración del monitor , que ya es propiedad de la instalación.
- Está planificada la adquisición de una papelera plomada centralizada para la recogida de residuos radiactivos.

Atentamente,

**Director Gerente** 

Tel.: 91 346 01 00 Fax: 91 346 05 88 www.csn.es



Página 1 de 1

#### DILIGENCIA

En relación con los comentarios formulados en el TRÁMITE del acta de inspección de referencia CSN/AIN/11/IRA-3132/2022, correspondiente a la inspección realizada en Sevilla, el día catorce de diciembre de dos mil veintidós, el inspector que la suscribe declara:

Se aceptan los comentarios aportados por el titular que subsanarían las siguientes desviaciones:

- No se dispone de un monitor de contaminación propio en la instalación. (Incumplimiento de la especificación 1.6 del Anexo I de la IS-28 del CSN sobre las especificaciones de funcionamiento de instalaciones radiactivas de segunda y tercera categoría).
- No se dispone de una papelera plomada en la instalación. (Incumpliría del punto II.A.3 del anexo II de la IS-28 del CSN anteriormente mencionada).

Firmado por MASEDO el día 06/02/2023 con un certificado emitido por AC FNMT Usuarios