

ACTA DE INSPECCIÓN

funcionaria interina de la Generalitat de Catalunya e inspectora acreditada por el Consejo de Seguridad Nuclear,

CERTIFICA: Que se ha personado el día 10 de febrero de 2020, en EDV Packaging Solutions SA, en de Llinars del Vallès (Vallès Oriental - Barcelona).

La visita tuvo por objeto inspeccionar una instalación radiactiva, ubicada en el emplazamiento referido, destinada a control de procesos, cuya autorización vigente, de modificación, fue concedida por resolución de la Dirección General de Energía y Minas del Departamento de Economía y Finanzas de la Generalitat de Catalunya con fecha 24.11.2010.

La inspección fue recibida por de I+D y supervisora, en representación del titular, quien aceptó la finalidad de la inspección en cuanto se relaciona con la seguridad y protección radiológica.

Se advierte a los representantes del titular de la instalación que el acta que se levante, así como los comentarios recogidos en su tramitación, tendrán la consideración de documentos públicos y podrán ser publicados de oficio, o a instancia de cualquier persona física o jurídica. Lo que se notifica a los efectos de que el titular exprese qué información o documentación, aportada durante la inspección, podría no ser publicable por su carácter confidencial o restringido.

De las comprobaciones efectuadas por la inspección, así como de la información requerida y suministrada, resulta:

- La instalación radioactiva había cambiado de titular, de EDV Packaging Solutions SA a Paccor Iberia SA. La supervisora indicó que estaban preparando la documentación para tramitar el cambio de titular. -----
- La instalación radiactiva se encontraba señalizada según la legislación vigente y disponía de medios para establecer un acceso controlado. -----
- En la nave de coextrusión "vella", en la línea 1 de fabricación, se encontraba instalado un equipo radiactivo de la firma modelo provisto de un cabezal con una fuente radiactiva encapsulada de con una actividad de en cuya placa de identificación se leía: Date 09/06; Type Source Data - ----

- En la nave de coextrusión “vella”, en la línea 2 de fabricación, se encontraba instalado un equipo radiactivo de la firma _____ modelo _____ provisto de un cabezal _____ con una fuente radiactiva encapsulada de _____ con una actividad de _____ en cuya placa de identificación se leía: Date 09/06; Type _____ Serial _____ En el momento de la inspección, la línea se encontraba parada, por lo que el equipo radioactivo estaba en posición de garaje con el obturador cerrado. -----

- En la nave de coextrusión “nova” y en la línea 4 de fabricación, se encontraba instalado un equipo radiactivo de la firma _____ provisto de un cabezal _____ con una fuente radiactiva encapsulada de _____ con una actividad de _____ en cuya placa de identificación se leía: Date 06/06; Type _____ Source Data _____ -----

- En la nave de coextrusión “nova” y en la línea 5 de fabricación, se encontraba instalado un equipo radiactivo de la firma _____ provisto de un cabezal _____ con una fuente radiactiva encapsulada de _____ con una actividad de _____ en cuya placa de identificación se leía: Date 08/06; -----

- Estaba disponible un recinto de almacenamiento temporal de las fuentes radiactivas en una dependencia llamada “Archivo” en la _____ de la nave de fabricación. Dicha dependencia estaba señalizada y disponía de acceso controlado mediante llave. -----

- En dicha dependencia se encontraba un paquete acondicionado y señalizado con etiqueta de transporte II amarilla, en la que se leía _____

Según indicaron en su interior estaba el cabezal proveniente del equipo de la firma _____ que había estado instalado en la línea 3 de fabricación de la nave de coextrusión “nova”. Dicho cabezal había sido desmontado por personal de _____ el 18.06.2014. Según la documentación disponible, la fuente que aloja el cabezal es de _____ de actividad. -

- Estaban disponibles los certificados de control de calidad de los equipos radiactivos. -----

- Estaban disponibles los certificados de actividad y hermeticidad en origen de las fuentes radiactivas encapsuladas. -----

- Todos los equipos disponían de señalización óptica que indicaba la posición del obturador, abierto o cerrado, que funcionaban correctamente, estaban señalizados y disponían de dosimetría de área. -----

- De los niveles de radiación medidos en la zona de influencia radiológica de los

equipos radiactivos y en el almacén, no se deduce que puedan superarse en condiciones normales de funcionamiento los límites anuales de dosis establecidos. ----

- La supervisora controla mensualmente el estado de la fuente almacenada, así como los niveles de radiación con dosimetría de área. -----

- La Unidad Técnica de Protección Radiológica de la UAB realiza las pruebas de hermeticidad de las fuentes radiactivas encapsuladas, el control de los niveles de radiación y la verificación de los sistemas de seguridad de los equipos radiactivos situados en las líneas 1,2 4 y 5. Las últimas fueron las efectuadas en fechas 28.06.2019 y 11.12.2019. Estaba disponible el informe del mes de junio y estaban pendientes de recibir el informe correspondiente a las pruebas y controles realizados en diciembre. --

- La firma _____ realiza el periódicamente el mantenimiento de los equipos radiactivos, que incluye la revisión desde el punto de vista de la protección radiológica, siendo el último realizado en fecha 03.03.2019. Estaba disponible el informe correspondiente. -----

- La supervisora realiza la revisión semestral de todos los equipos desde el punto de vista de la protección radiológica, siendo los últimos registros de fechas 31.08.2019 y 28.02.2020. -----

- Estaba disponible un equipo de detección y medida de los niveles de radiación de la firma _____ calibrado por el INTE en fecha 06.02.2015. Estaba disponible el correspondiente certificado de calibración. -----

- Estaba disponible el procedimiento de verificación y calibración del equipo de detección y medida de los niveles de radiación. Las verificaciones se realizan mensualmente; siendo la última de fecha 28.02.2020. -----

- Estaba disponible 1 licencia de supervisora en vigor. -----

- Estaban disponibles 1 dosímetro de termoluminiscencia personal para el control dosimétrico de la supervisora y 5 dosímetros de área: 4 para el control de la zona de influencia radiológica de cada uno de los equipos radiactivos y 1 situado en el almacén. -----

- Tienen establecido un convenio con el _____ para la realización del control dosimétrico. Se registran las dosis recibidas por los dosímetros. Estaban disponibles el historial dosimétrico de la supervisora y resultados de los dosímetros de área. Se mostró a la Inspección las lecturas correspondientes al mes de febrero de 2020. -----

- Estaba disponible el diario de operación de la instalación radiactiva, en el que figuraba el control de los niveles de radiación de la instalación. -----



it

- Estaban disponibles en un lugar visible las normas a seguir tanto en funcionamiento normal como en caso de emergencia. -----
- Estaban disponibles equipos de extinción de incendios. -----
- En marzo de 2019 se había impartido a los operarios de fabricación un programa de formación sobre los riesgos de los equipos radiactivos. -----
- Gestionaban las hojas de inventarios de las 2 fuentes radiactivas encapsuladas de alta actividad de con una actividad cada una de ellas de y en la sede electrónica del CSN. -----
- Estaba disponible la garantía financiera para asegurar la correcta gestión de las fuentes radiactivas de alta actividad en desuso, establecida con Caja Madrid. -----

Con el fin de que quede constancia de cuanto antecede y a los efectos que señala la Ley 15/1980 de creación del Consejo de Seguridad Nuclear, la Ley 25/1964 sobre Energía Nuclear, el Reglamento de Instalaciones Nucleares y Radiactivas, el Real Decreto 783/2001, por el que se aprueba el Reglamento de Protección Sanitaria contra las Radiaciones Ionizantes, así como la autorización referida, y en virtud de las funciones encomendadas por el Consejo de Seguridad Nuclear a la Generalitat de Catalunya en el acuerdo de 15 de junio de 1984 y renovado en fechas de 14 de mayo de 1987, 20 de diciembre de 1996 y 22 de diciembre de 1998, se levanta y suscribe la presente acta por duplicado en Barcelona y en la sede del Servei de Coordinació d'Activitats Radioactives del Departament d'Empresa i Coneixement la Generalitat de Catalunya a 11 de març de 2020.



TRÁMITE.- En cumplimiento con lo dispuesto en el artículo 45 del Reglamento de Instalaciones Nucleares y Radiactivas, se invita a un representante autorizado de EDV Packaging Solutions SA para que con su firma, lugar y fecha, manifieste su conformidad o reparos al contenido del acta.

