

ACTA DE INSPECCION

, Funcionario de la Consejería de Turismo, Industria y Comercio del Gobierno de Canarias e Inspector acreditado por el Consejo de Seguridad Nuclear en la Comunidad Autónoma de Canarias

CERTIFICA: Que se personó, sin previo aviso, el día tres de diciembre de dos mil veinte en el Hospital Universitario de Gran Canaria Dr. Negrín, sito en el Barranco de la Ballena-El Horno, de Las Palmas de Gran Canaria (Las Palmas).

La visita tuvo por objeto la inspección de la recepción de un transporte de material radiactivo con destino al Servicio de Medicina Nuclear de la entidad (IRA/2784).

La Inspección fue recibida por , conductor de la empresa transportista TRÁNSITOS ROJAS SERVICES, S.L., quien aceptó la finalidad de la inspección en cuanto se relaciona con la seguridad y protección radiológica.

fue advertido previamente al inicio de la inspección que el acta que se levante de este acto, así como los comentarios recogidos en la tramitación de la misma, tendrán la consideración de documentos públicos y podrán ser publicados de oficio, o a instancia de cualquier persona física o jurídica. Lo que se notifica a los efectos de que el titular exprese qué información o documentación aportada durante la inspección podría no ser publicable por su carácter confidencial o restringido.

De las comprobaciones efectuadas por la Inspección, así como de la información requerida y suministrada, resulta que:

- A las 7:10 horas se presentó el Inspector que suscribe en el Hospital Universitario de Gran Canaria Dr. Negrín a los efectos de llevar a cabo la inspección de la recepción de un transporte de radiofármacos con destino al Servicio de Medicina Nuclear de la entidad ubicado en planta cuarta del citado Hospital. _____
- Sobre las 08:30 horas tiene lugar la llegada del transporte al aparcamiento de suministros del Hospital, mediante el uso de un vehículo marca _____ modelo _____ matrícula _____
- El vehículo se encontraba señalizado, en laterales y parte trasera, mediante placas-etiquetas indicativas de material radiactivo y en la parte delantera y trasera mediante paneles naranjas. _____
- La tasa de dosis máxima en contacto con el vehículo de transporte fue de _____ $\mu\text{Sv/h}$ y a dos metros no se detectó tasa de dosis por encima del fondo radiológico ambiental. Las medidas fueron realizadas con un detector de radiación marca _____ modelo _____, n/s _____, calibrado en el _____ en fecha 3 y 8 de febrero de 2017. _____
- En la zona de carga del vehículo de transporte se encontraban seis bultos y cuatro embalajes vacíos inmovilizados mediante el empleo de cinchas. Igualmente también se encontraba inmovilizada la carretilla de uso para el transporte posterior de los bultos. ____



- El vehículo de transporte estaba dotado con el equipamiento de protección general e individual para ser utilizado en caso de emergencia. Se disponía, además, de dos prendas plomadas. _____
- Fueron mostradas a la Inspección las instrucciones escritas de ayuda en caso de emergencia de acuerdo con el vigente ADR. _____
- En la zona de carga del vehículo se disponía de dos extintores portátiles de 2 kg, revisados en enero de 2021. _____
- El conductor del vehículo tenía certificado de formación ADR clase 7, nº _____, con fecha de caducidad 06/06/2022 y portaba dosímetro personal nº _____ cuyas lecturas, según manifiesta, las tiene contratada con _____.
- Según se manifestó por _____, la entidad TRÁNSITOS ROJAS SERVICES, S.L. actuaba como subcontrata de _____.
- El material radiactivo transportado y recepcionado era _____ (dos bultos), _____ (tres bultos) y _____ (un bulto). _____
- En los bultos se indicaba:
 - Bulto nº 1: "UN2915 MATERIALES RADIOACTIVOS BULTOS DEL TIPO A no en forma especial, no fisionables o fisionables exceptuados", categoría III amarilla con indicación de "RADIOACTIVE III, _____, Actividad _____ GBq, IT _____, Clase 7".
 - Bulto nº 2: "UN2915 MATERIALES RADIOACTIVOS BULTOS DEL TIPO A no en forma especial, no fisionables o fisionables exceptuados", categoría III amarilla con indicación de "RADIOACTIVE III, _____, Actividad _____ GBq, IT _____, Clase 7".
 - Bulto nº 3: "UN2915 MATERIALES RADIOACTIVOS BULTOS DEL TIPO A no en forma especial, no fisionables o fisionables exceptuados", categoría II amarilla con indicación de "RADIOACTIVE II, _____, Actividad _____ GBq, IT _____, Clase 7".
 - Bulto nº 4: "UN2915 MATERIALES RADIOACTIVOS BULTOS DEL TIPO A no en forma especial, no fisionables o fisionables exceptuados", categoría II amarilla con indicación de "RADIOACTIVE II, _____, Actividad _____ GBq, IT _____, Clase 7".
 - Bulto nº 5: "UN2915 MATERIALES RADIOACTIVOS BULTOS DEL TIPO A no en forma especial, no fisionables o fisionables exceptuados", categoría II amarilla con indicación de "RADIOACTIVE II, _____, Actividad _____ GBq, IT _____, Clase 7".
 - Bulto nº 6: "UN2915 Radioactive Material TYPE A Package", categoría I blanca con indicación de "RADIOACTIVE I, _____, Actividad _____ MBq, Clase 7".



- También se reflejaban para cada bulto, entre otros, datos relativos al expedidor y receptor del material radiactivo. _____
- Fueron mostradas las cartas de porte que habían sido utilizadas, donde se reflejaba como transportista _____ a excepción de la utilizada para el _____ donde se reflejaba como transportista TRÁNSITOS ROJAS SERVICES. La Inspección solicitó que se aclarara este punto en el trámite del acta (se adjunta carta de porte del _____ en anexo). _____
- Como remitente del material radiactivo actuaba:
 - Para los bultos nº 1 y nº 2: _____
 - Para el bulto nº 3, nº 4 y nº 5: _____ por cuenta de HEALTHCARE BIOSCIENCES, S.A.
 - Para el bulto nº 6: _____ por cuenta de _____
- El material radiactivo con destino a la _____ fue portado por _____ en carretilla, accediendo por la entrada de suministros del Hospital y haciendo uso de un ascensor (nº 7) destinado al transporte de mercancías con riesgo biológico, hasta la sala de recepción de radiofármacos del Servicio de Medicina Nuclear, ubicada en la planta 4ª del Hospital. _____
- Los representantes de la instalación de _____ dieron las facilidades necesarias para el desarrollo de la inspección en sus instalaciones. _____
- El material radiactivo fue recepcionado en la instalación de Medicina Nuclear por _____, supervisor de la citada instalación. _____
- Según se manifiesta, los embalajes vacíos de los bultos se almacenan hasta tener una cantidad aproximada de diez, momento en el que son retornados al expedidor correspondiente. En el momento de la inspección, _____ retiró tres embalajes vacíos procediendo a etiquetarlos, precintarlos y señalizarlos como UN2908. _



Con el fin de que quede constancia de cuanto antecede y a los efectos que señala la Ley 15/1980, de creación del Consejo de Seguridad Nuclear; la Ley 25/1964 sobre Energía Nuclear; el RD 1836/1999, por el que se aprueba el Reglamento sobre Instalaciones Nucleares y Radiactivas; el RD 783/2001, por el que se aprueba el Reglamento sobre Protección Sanitaria contra las Radiaciones Ionizantes; y la referida autorización, se levanta y suscribe la presente acta en Las Palmas de Gran Canaria.

TRÁMITE. En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 45.1 del RD 1836/1999 se invita a un representante autorizado de la entidad **TRÁNSITOS ROJAS SERVICES** para que con su firma, lugar y fecha, manifieste su conformidad o reparos al contenido del Acta.