19/10/2016

CSN-GC/AIN/01/RX/B-13460/2016 Hoja 1 de 5



ACTA DE INSPECCIÓN

| ACTA DE INSPECCION | | | | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|
| , funcionaria de la Generalitat de Catalunya e inspectora acreditada por el Consejo de Seguridad Nuclear | | | | |
| CERTIFICA: Que se ha personado el día 27 de septiembre de 2016, en CETIR centre Mèdic SL, con NIF en Barcelona. | | | | |
| La visita tuvo por objeto inspeccionar una instalación destinada a radiodiagnóstico médico con última inscripción de la instalación realizada en fecha 1.11.2013 en el registro de instalaciones de rayos X con finalidad de diagnóstico médico de la Direcció General d'Energia, Mines i Seguretat Industrial del Departament d'Empresa i Coneixement de la Generalitat de Catalunya. | | | | |
| La inspección fue recibida por la Sra. responsable del departamento de prevención del grupo Cetir, la Sra supervisora técnica del centro y el Sr. supervisor de personal, quienes aceptaron la finalidad de la inspección en cuanto se relaciona con la seguridad y protección radiológica. | | | | |
| Se advierte a los representantes del titular de la instalación que el acta que se levante, así como los comentarios recogidos en su tramitación, tendrán la consideración de documentos públicos y podrán ser publicados de oficio, o a instancia de cualquier persona física o jurídica. Lo que se notifica a los efectos de que el titular exprese qué información o documentación aportada durante la inspección podría no ser publicable por su carácter confidencial o restringido. | | | | |
| De las comprobaciones efectuadas por la inspección, así como de la información requerida y suministrada, resulta: | | | | |
| GENERALIDADES | | | | |
| - No se observan discrepancias significativas en relación con los datos registrales | | | | |
| - La instalación se encontraba ubicada en la planta baja (Radiología) y primera (quirófanos) | | | | |
| - Estaba disponible el plano de la instalación | | | | |
| - Disponían de 7 equipos de rayos X: 1 Tc, 1 telemando, 1 convencionales, 1 mamógrafo, densitómetro, un portátil y un arco quirúrgico. | | | | |
| - Disponían de las siguientes acreditaciones: - para dirigir: Dra para operar: | | | | |



| - Estaban disponibles 8 dosímetros personales para la realización del control dosimétrico del personal de la instalación |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| - Disponen de un convenio con el para la realización del control dosimétrico de la instalación. |
| - Estaba disponibles los registros dosimétricos mensuales y acumulados de los últimos 5 años |
| - Estaba disponible el programa de garantía de control de calidad y protección radiológica |
| - Estaba disponible la clasificación del personal |
| - Estaba disponible un contrato escrito con |
| - Se disponía del certificado de conformidad emitido poi en fecha 3.12.2015 |
| - Estaban disponibles los controles de calidad y niveles de radiación de dichos equipos realizados por en fecha 19.11.2015 |
| - En dichos controles se realizaban las verificaciones de dosis a paciente |
| - Disponían de contratos de mantenimiento con para TAC y densitómetro y las reparaciones del resto de los equipos eran realizadas por |
| - Estaba disponible el informe periódico |
| - Todas las salas disponen de las normas de funcionamiento y procedimientos de trabajo |
| - Disponían de: |
| - 2 delantales plomados |
| - 2 protectores tiroidales |
| protectores gonadales2 pares de guantes |
| - 2 gafas |
| - Como cuerpo dispersor se utiliza un cuerpo de plástico con una altura de agua de unos 15 cm o phantomas de los propios equipos |
| - El equipo utilizado por la Inspección para la detección de los niveles de radiación fue uno de la firma modelo n/s 1190 |
| PLANTA BAJA |

En dicha planta se encontraban el Servei de Radiodiagnòstic.----



| SERVEI DE RADIODIAGNOSTIC | | | | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|
| - Está disponible el plano de la instalación | | | | |
| - Las salas se encuentran señalizadas y con acceso controlado | | | | |
| - Disponen de carteles de aviso a embarazadas | | | | |
| - Las dependencias y puertas se encuentran plomadas | | | | |
| - Los equipos disponibles y sus salas eran los siguientes: | | | | |
| Sala Convencional y Ortopantomógrafo | | | | |
| - Lindaba con: - exterior - sala de espera de camillas - pasillo y 2 vestuarios - sala telemando y control | | | | |
| - En dicha sala se encontraban situados dos equipos: un convencional y ur ortopantomógrafo | | | | |
| - La consola de control se encontraba situada en la zona de control | | | | |
| - No se midieron unas tasas de dosis significativas en el lugar ocupado por el operador tras el vidrio de control en las condiciones de 90 Kv, 100 mAs y el haz dirigido hacia la mesa horizontal | | | | |
| - El equipo de ortopantomografía era uno de la firm modelc nº de serie REC408427, con unas características máximas de funcionamiento de 105 kV y 20 mA, para la realización de ortopantomografías. | | | | |
| - Los disparos se realizaban desde la zona de control | | | | |
| - Con la técnica de ortopantomografía no se midieron tasas de dosis significativas en el lugar ocupado por el operador | | | | |

Sala Telemando

- Lindaba con:
- exterior
- sala de radiología convencional
- pasillo, 2 vestuarios y lavabo
- sala TAC y zona de control



| | | os X instalado era un telemando de la firma de 125 kv y 640 mA | | nº |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|----|
| de serie d-22540 de 125 kV y 040 ma. | | | | |
| | - La consola de co | ontrol se encontraba situada en la zona de o | control | |
| | condiciones de 9 | n tasas de dosis significativas en grafía en O Kv, 100 mAs, 0,5 s, con el haz de radiacial | ón dirigido hacia la mesa | |
| | | n tasas de dosis significativas en escopia e 5 kV y 0.3 mA | | |
| | Sala TAC | | | |
| | - Lindaba con: | exteriorsala telemandosala de informes y control y 2 vestuariosexterior | | |
| | | nado a Tomografía axial computarizada era serie 13604BT4 de 10 kv y 800 mA | | - |
| Se disponía de interruptores de parada de emergencia y de un inyector exploraciones de contraste. La consola de control se encontraba situada en la zona de control. - No se midieron tasas de dosis significativas en las condiciones de un TAC de crán el lugar ocupado por el operador. | | | | |
| | | | | |
| | - Lindaba con: | recepciónexteriorsala de máquinas y 2 vestuariospasillo | | |
| | | rayos X era un densitómetro de la firma 130074 de 76 kv y 3 mA | | - |
| - Con unas características normales de funcionamiento no se midieron tasas de dosis el la zona de control | | | | |
| | Equipo portátil | | | |
| | | onía de un equipo portátil de la firma V y 250 mA para la realización de radiografi | modelo nº de se | |




| Dispone de disparador con cable de 2 m de longitud | | | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|--|--|
| Disponía de indicador de dosis a paciente | • | | |
| Con unas características de 68 Kv y 4 mAs, se midieron unas tasas de dosis de 3 Sv/h en la posición del operador en la consola de control | | | |
| Equipo móvil de quirófano | | | |
| El hospital disponía de un equipo de arco quirúrgico de la firma modelo | | | |
| le 105 kv y 20 mA | - | | |

- Estaba siendo utilizado en el momento de la inspección.----

Con el fin de que quede constancia de cuanto antecede y a los efectos que señala la Ley 15/1980 de creación del Consejo de Seguridad Nuclear, la Ley 25/1964 sobre Energía Nuclear, el Reglamento de Instalaciones Nucleares y Radiactivas, el Real Decreto 1085/2009 por el que se aprueba el Reglamento sobre instalación y utilización de aparatos de rayos X con fines de diagnóstico médico, el Real Decreto 783/2001, por el que se aprueba el Reglamento de Protección Sanitaria contra las Radiaciones lonizantes, así como la autorización referida, y en virtud de las funciones encomendadas por el Consejo de Seguridad Nuclear a la Generalitat de Catalunya en el acuerdo de 15 de junio de 1984 y renovado en fechas de 14 de mayo de 1987, 20 de diciembre de 1996 y 22 de diciembre de 1998, se levanta y suscribe la presente acta por duplicado en Barcelona y en la sede del Servei de Coordinació d'Activitats Radioactives del Departament d'Empresa i Coneixement de la Generalitat de Catalunya a 1 de octubre de 2016.

Firmado:



TRÁMITE: En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 45 del Reglamento de Instalaciones Nucleares y Radiactivas, se invita a un representante autorizado de CETIR centre Mèdic SL, para que con su firma, lugar y fecha, manifieste su conformidad o reparos al c

Borcelona a 14 20 octubre 20 2014