

182070

**ACTA DE INSPECCION**

D. [REDACTED] Inspector del Consejo de Seguridad Nuclear.

**CERTIFICA:** Que se personó el día uno de abril de dos mil nueve, en IBERHIPAC, SA, sita en [REDACTED] Saucedilla (Cáceres)

Que la visita tuvo por objeto inspeccionar una instalación radiactiva, ubicada en el emplazamiento referido, destinada a control de procesos, cuya autorización de Construcción y Puesta en Marcha, fue concedida por la Dirección General de Ordenación Industrial, Energía y Minas. Consejería de Economía, Industria y Comercio. Junta de Extremadura, en fecha 15 de junio de 2000.

Que la Inspección fue recibida por D. [REDACTED] Jefe de Producción y Supervisor de la Instalación, en representación del titular, quien aceptó la finalidad de la inspección en cuanto se relaciona con la Seguridad y Protección Radiológica.

Que los representantes del titular de la instalación fueron advertidos previamente al inicio de la inspección, que el acta que se levante de este acto, así como los comentarios recogidos en el trámite de la misma, tendrán la consideración de documentos públicos y podrán ser publicados de oficio, o a instancia de cualquier persona física o jurídica. Lo que se notifica a los efectos de que el titular exprese que información o documentación aportada durante la inspección, podría no ser publicable por su carácter confidencial o restringido.


Que de las comprobaciones efectuadas por la Inspección, así como de la información requerida y suministrada, resulta que:


- En la nave de fabricación se encontraba en funcionamiento, dos equipos de la firma [REDACTED] que albergaba cada uno una fuente de [REDACTED] de [REDACTED] de actividad en origen, nºs 6843BX y 6849BX, revisado periódicamente desde el punto de vista de la protección radiológica, por el Supervisor.-----
- Los niveles ambientales de radiación medidos en los equipos, se encontraban dentro de los límites autorizados.-----
- Disponen de un equipo para la detección y medida de la radiación, [REDACTED] calibrado en el [REDACTED] en fecha 2008.-----



CONSEJO DE SEGURIDAD NUCLEAR  
REGISTRO GENERAL

**ENTRADA 11415**


Fecha: 19-05-2009 13:07





- Fue exhibida la documentación, siguiente: Diario de Operación de ref. 235/07; Licencia de Supervisor; Registros dosimétricos personales (1) y de área (4), al mes de diciembre de 2008, sin valores significativos, manifestando ser consecuencia del extravío en el correo, y estando pendiente de asignación del dosímetro al Sr.  realizando la vigilancia médica en 

Que con el fin de que quede constancia de cuanto antecede y a los efectos que señala la Ley 15/1980( reformada por Ley 33/2007) de creación del Consejo de Seguridad Nuclear, la Ley 25/1964 sobre Energía Nuclear, el RD 1836/1999(modificado por RD 35/2008), por el que se aprueba el Reglamento sobre Instalaciones Nucleares y Radiactivas, el RD 783/2001, por el que se aprueba el Reglamento sobre Protección Sanitaria contra las Radiaciones Ionizantes y la referida autorización, se levanta y suscribe la presente acta por triplicado en Madrid y en la Sede del Consejo de Seguridad Nuclear a tres de abril de dos mil nueve.



**TRÁMITE.** En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 45.1, del RD 1836/1999, se invita a un representante autorizado de "IBERHIPAC, SA." para que con su firma, lugar y fecha, manifieste su conformidad o reparos al contenido del Acta.


ACUSAMOS RECIBO DEL ACTA

MANIFESTANDO NUESTRA CONFORMIDAD.


REMITIMOS COPIA DEL ACTA, EN LA QUE HACEMOS CONSTAR LA INFORMACIÓN CONSIDERADA COMO RESERVADA POR IBERHIPAC, LA CUAL NO DEBE SER PUBLICADA

SAUCEDILLA, 8 MAYO 2009

IBERHIPAC, S.A.



FDO:



SUPERVISOR INSTALACION RADIATIVA

**CONSEJO SEGURIDAD NUCLEAR**  
Sr. [REDACTED]  
C/ Pedro Justo Dorado Dellmans, 11  
28040 Madrid

Saucedilla a 11 de mayo de 2009

Estimado [REDACTED]

Adjunto remitimos un ejemplar del acta de Inspección debidamente firmado y sellado dando conformidad a la misma.

Rogamos disculpe el retraso en el envío de la misma debido a un problema administrativo.

Atentamente le saluda

[REDACTED]  
IBERHIPAC, S.A.  
Aparato  
Ctra. de  
10000 Sp  
Fdo. [REDACTED]  
SUPERVISOR INSTALACION RADIATIVA  
IBERHIPAC, S.A.