



ACTA DE INSPECCIÓN

funcionaria de la Generalitat de Catalunya e inspectora acreditada por el Consejo de Seguridad Nuclear.

CERTIFICA: Que se ha personado el día 15 de noviembre de 2011 en Basell Poliolefinas Ibérica, SA, en e (con coordenadas GPS UTM) de Tarragona (Tarragonès).

Que la visita tuvo por objeto realizar la inspección de una instalación radiactiva, ubicada en el emplazamiento referido, destinada a usos industriales, y cuya última autorización fue concedida por el Departament de Treball i Indústria en fecha 18.01.2006.

Que la inspección fue recibida por por don supervisor, en representación del titular, quien aceptó la finalidad de la inspección, en cuanto se relaciona con la seguridad nuclear y protección radiológica.

Que los representantes del titular de la instalación fueron advertidos previamente al inicio de la inspección que el acta que se levante de este acto, así como los comentarios recogidos en la tramitación de la misma, tendrán la consideración de documentos públicos y podrán ser publicados de oficio, o a instancia de cualquier persona física o jurídica. Lo que se notifica a los efectos de que el titular exprese qué información o documentación aportada durante la inspección podría no ser publicable por su carácter confidencial o restringido.

Que de las comprobaciones realizadas por la inspección, así como de la información requerida y suministrada, resulta que:

- La instalación radiactiva se componía de un total de: 20 equipos radiactivos instalados, que alojaban 18 fuentes radiactivas encapsuladas.

- La instalación radiactiva se encontraba señalizada según la legislación vigente y disponía de medios para establecer un acceso controlado.

UNO. PLANTA DE POLIPROPILENO NOVOLEN I

- En la planta de Polipropileno Novolen I se encontraban instalados 5 equipos radiactivos medidores de nivel, los cuales disponían de placas de

SNCONSEJO DE
SEGURIDAD NUCLEAR

identificación en zonas próximas a ellos, que eran los siguientes:

- * Dos de la firma [REDACTED] modelo [REDACTED], instalados en el aparato de referencia R-120, alojando sendas fuentes radiactivas encapsuladas de Cesio-137 con una actividad de 0,925 GBq cada una en fecha 12.04.1986 y referencia 21892 y 21893. -----
- * Uno de la firma [REDACTED] modelo [REDACTED] instalado en un aparato de referencia R-122, alojando una fuente radiactiva de Cesio-137 con una actividad de 0,925 GBq en fecha 12.04.1986 y referencia 21894. -----
- * Dos de la firma [REDACTED], instalados en un aparato de referencia R-100, alojando el primero de una fuente radiactiva encapsulada de Cobalto-60, nº 894-05-03, con una actividad de 231,99 MBq en fecha 11.08.2003 y alojando el segundo una fuente radiactiva encapsulada de Cobalto-60, nº 643-04-03, con una actividad de 1555 MBq en fecha 11.08.2003. -----

DOS. PLANTA DE POLIPROPILENO NOVOLEN II

- En la planta de polipropileno Novolen II se encontraban instalados 5 equipos radiactivos medidores de nivel, los cuales disponían de placas de identificación en zonas próximas a ellos, que eran los siguientes:

Uno de la firma [REDACTED], modelo [REDACTED] instalado en el aparato de referencia R-320, alojando una fuente radiactiva encapsulada de Cesio-137, de referencia 29575B con una actividad de 925 MBq en fecha 12/1990. -----

Uno de la firma [REDACTED], modelo [REDACTED] instalado en el aparato de referencia R-320, alojando una fuente radiactiva encapsulada de Cesio-137, de referencia 29574, con una actividad de 1,85 GBq en fecha 11/1990. -----

- * Uno de la firma [REDACTED] modelo [REDACTED] instalado en el aparato de referencia R-300, alojando una fuente radiactiva encapsulada de Cesio-137, de ref. 91.1.91, con una actividad de 18,5 GBq en fecha 14.3.1991. -----

- * Uno de la firma [REDACTED] modelo [REDACTED] instalado en el aparato de referencia R-300, alojando una fuente radiactiva encapsulada de Cesio-137, de ref. 92.1.91, con una actividad de 5,55 GBq en fecha 14.3.1991. -----

- * Uno de la firma [REDACTED], modelo [REDACTED] instalado en el aparato R-322, alojando una fuente radiactiva encapsulada de Cesio-137, de ref. 29577A, con una actividad de 1,85 GBq en fecha 11/1990. -----

TRES. PLANTA DE POLIPROPILENO NOVOLEN III

- En la citada planta de Polipropileno Novolen III se encontraban instalados

SNCONSEJO DE
SEGURIDAD NUCLEAR

10 equipos radiactivos medidores de nivel provistos de 8 fuentes radiactivas encapsuladas, los cuales disponían de placas de identificación en zonas próximas a ellos, que eran las siguientes:

- * Dos fuentes de la firma [REDACTED] en un contenedor 21357 nº de serie HY 579 y HT 634, instaladas en el aparato de referencia R-400, de Cesio-137 con una actividad de 18,5 GBq y 5,55 GBq cada una en fecha 23.01.2002 y referencias 1925-10-01 y 1927-10-01 respectivamente.-----
- * Dos fuentes de la firma [REDACTED] en un contenedor 21357, nº de serie HY 606 y HT 635 instaladas en un aparato de referencia R-410, de Cesio-137 con una actividad de 18,5 GBq y 5,55 GBq cada una en fecha 23.01.2002 y referencias 1926-10-01 y 1928-10-01 respectivamente. -----
- * Dos fuentes de la firma [REDACTED], en contenedores tipo [REDACTED] nº de serie HO 335 y HO 333, instaladas en un aparato de referencia R-420, de Cs-137 de 222 MBq de actividad cada una en fechas 5.11.2001 y 26.11.2001 y referencias 1929-10-01 y 1930-10-01 respectivamente. ---
- * Una fuente de la firma [REDACTED] en contenedor tipo 100 P, nº de serie KB 334 instalada en un aparato de referencia R-422, de Cesio-137 con una actividad de 370 MBq en fecha 26.11.2001 y referencia 1932-10-01.-----
- * Una fuente de la firma [REDACTED], en contenedor tipo [REDACTED], nº de serie KB 331 instalada en un aparato de referencia T-470, de Cesio-137 con una actividad de 370 MBq, en fecha 26.11.2001 y referencia 1933-10-01.-----

- Estaban disponibles los certificados de actividad y hermeticidad en origen de todas las fuentes radiactivas encapsuladas. -----

- Estaban disponibles los siguientes dosímetros de termoluminiscencia: 19 para el control dosimétrico de las zonas de influencia radiológica de los equipos radiactivos y 2 personales para el control de los trabajadores expuestos. -----

- Tienen establecido un convenio con [REDACTED] para la realización del control dosimétrico. Se registran las dosis recibidas por los dosímetros. -----

- Estaban disponibles los historiales dosimétricos individualizados de los trabajadores expuestos. -----

- Las pruebas periódicas de hermeticidad de las fuentes radiactivas encapsuladas y el control de los niveles de radiación son realizadas por la Unidad Técnica de Protección Radiológica de [REDACTED] siendo las últimas las efectuadas en fechas 23.11.2010 y 22.05.2011. ---

- Estaban disponibles dos equipos portátiles de detección y medida de los niveles de radiación de la firma [REDACTED] modelo [REDACTED] n/s 070233 y 101076, calibrado en origen el 18.06.2007 y 22.09.2011, respectivamente.-----

SNCONSEJO DE
SEGURIDAD NUCLEAR

- También se utilizaban los equipos portátiles de detección y medida de los niveles de radiación de la instalación radiactiva de [REDACTED] (IRA-11) y que eran los siguientes:

- * Uno de la firma [REDACTED] modelo [REDACTED] nº de serie B 2291, provisto de una sonda gamma [REDACTED] nº de serie 2240, calibrado por el [REDACTED] en fecha 28.03.2009.-----
- * Uno de la firma [REDACTED] modelo [REDACTED] nº de serie B 2282, provisto de una sonda gamma [REDACTED] nº de serie 2244, calibrados por el [REDACTED] en fecha 28.03.2009.-----

- Estaban disponibles los certificados de calibración, emitidos por el [REDACTED] de los equipos de detección anteriormente mencionados.-----

- Estaba disponible el programa de verificación y calibración de los equipos de detección y medida de los niveles de radiación. Los equipos [REDACTED] habían sido verificados el 21.06.2011-----

- Estaba disponible una fuente radiactiva encapsulada de verificación de Cesio-137, del detector anteriormente mencionado, con una actividad de 0,2 MBq en fecha 1.08.2000 y n/s 1006-06-00. -----

- Estaba disponible el certificado de actividad y hermeticidad en origen de la fuente radiactiva encapsulada de verificación. -----

- La Unidad Técnica de Protección Radiológica de [REDACTED] realizó en fecha 25.05.2011 la última prueba de hermeticidad de la fuente radiactiva encapsulada de verificación. -----

- Estaban disponibles, 1 licencia de supervisor y 1 licencia de operador, ambas en vigor. -----

- Estaba disponible el diario de operación de la instalación radiactiva. -----

- La instalación dispone de medios para la extinción de incendios. -----

- El almacén autorizado en la instalación para almacenar las fuentes radiactivas encapsuladas era la dependencia C5 ubicada en la zona del almacén de repuestos.-----

- Por reunir mejores condiciones de seguridad si fuera necesario almacenar las fuentes radiactivas encapsuladas se utilizaría el almacén de la instalación radiactiva de [REDACTED] (IRA-2550) ubicado y en el patio del edificio [REDACTED] en donde se encontraba un contenedor en cuyo interior había 12 compartimentos blindados. -----


- Estaban disponibles las normas específicas de actuación para casos de emergencia, incluidas en el plan general de emergencia de las plantas. -----

- Estaba disponible un Reglamento de Funcionamiento y un Plan de Emergencia para las tres instalaciones radiactivas ubicadas en el mismo emplazamiento IRA-11, IRA-2368 y IRA-2550, entregado en la Oficina de Gestión Empresarial el 22.10.2010.-----

- En fecha 07.10.2009 el supervisor había impartido el curso de formación a los trabajadores expuestos de la instalación.-----

Que con el fin de que quede constancia de cuanto antecede y a los efectos que señala la Ley 15/1980 (reformada por Ley 33/2007) de creación del Consejo de Seguridad Nuclear; la Ley 25/1964 sobre Energía Nuclear; el RD 1836/1999 (modificado por RD 35/2008) por el que se aprueba el Reglamento sobre Instalaciones Nucleares y Radiactivas; el RD 783/2001, por el que se aprueba el Reglamento sobre Protección Sanitaria contra las Radiaciones Ionizantes y la referida autorización, y en virtud de las funciones encomendadas por el Consejo de Seguridad Nuclear a la Generalitat de Catalunya en el acuerdo de 15 de junio de 1984 y renovado en fechas de 14 de mayo de 1987, 20 de diciembre de 1996 y 22 de diciembre de 1998, se levanta y suscribe la presente acta por triplicado en Barcelona y en la sede del Servei de Coordinació d'Activitats Radioactives del Departament d'Empresa i Ocupació de la Generalitat de Catalunya a 18 de noviembre de 2011.

Firmado:



TRÁMITE: En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 45.1 del RD 1836/1999, se invita a un representante autorizado de Basell Poliolefinas Ibérica, SA, para que con su firma, lugar y fecha, manifieste su conformidad o reparos al contenido del Acta.

Adjuntamos copia de la hoja de registro de la formación llevada a cabo el pasado 14 de Diciembre de 2011, donde se divulgó el Reglamento de Funcionamiento y Plan de Emergencia. Por lo demás, continúo con el acta.

Tarrazona, 22.12.2011