

164154

ACTA DE INSPECCION

D. [REDACTED] Inspector del Consejo de Seguridad Nuclear.

**CERTIFICA:** Que se ha personado el día cuatro de abril de dos mil siete en **BECKMAN COULTER ESPAÑA S.A.**, sita en la [REDACTED] en Madrid.


Que la visita tuvo por objeto efectuar una inspección de control de una instalación radiactiva destinada a la importación, venta, distribución, asistencia técnica e instalación de equipos y material radiactivo y con sede ubicada en el lugar citado. Esta instalación estuvo autorizada con el código IRA/1550 y fue clausurada mediante Resolución de fecha 7 de noviembre de 2005.

Que la Inspección fue recibida por D. [REDACTED] Supervisora de Administración, Ventas y Servicio Técnico y [REDACTED] Responsable Financiero, en representación del titular, quienes aceptaron la finalidad de la inspección en cuanto se relaciona con la seguridad y protección radiológica.

Que los representantes del titular de la instalación fueron advertidos previamente al inicio de la inspección que el acta que se levante de este acto, así como los comentarios recogidos en la tramitación de la misma, tendrán la consideración de documentos públicos y podrán ser publicados de oficio, o a instancia de cualquier persona física o jurídica. Lo que se notifica a los efectos de que el titular exprese qué información o documentación aportada durante la inspección podría no ser publicable por su carácter confidencial o restringido.

De las comprobaciones efectuadas por la Inspección, así como de la información requerida y suministrada, resulta que:


- No disponen de autorización de funcionamiento como instalación radiactiva con fines comerciales ni han iniciado el trámite de solicitud de aprobación de tipo para los equipos que comercializan. \_\_\_\_\_
- Según se manifestó, en la actualidad importan y comercializan en España contadores de centelleo de la firma [REDACTED] modelo [REDACTED]






provisto de una fuente radiactiva de Cs-137 de 1,1 MBq de actividad. Asimismo prestan asistencia técnica a este y a otros modelos de la misma firma. \_\_\_\_\_

- No estaba disponible la relación de todos los equipos suministrados hasta la actualidad. \_\_\_\_\_
- El Consejo de Seguridad Nuclear envió con fecha 25 de octubre de 2006, nº de registro 7302, una carta a esta instalación requiriendo información acerca de sus actividades. Según se manifestó, la carta no ha sido recibida en la instalación. La Inspección facilitó copia de dicha carta. \_\_\_\_\_
- Se entregó a la Inspección una relación de los clientes a los que se les ha enviado una carta relativa a "Vida de la fuente de Cs-137 instalada en los contadores de centelleo  en la que se aconseja sustituir la fuente radiactiva cada 10 años. \_\_\_\_\_
- No estaba disponible la documentación técnica que avale las recomendaciones que se citan en la carta a la que se refiere el párrafo anterior. \_\_\_\_\_
- Se entregó copia de la carta que  envía a sus clientes sobre los riesgos de los equipos fabricados antes de enero de 1994 y medidas a tomar por los usuarios. En dicha carta no figura el recambio de fuente cada 10 años. \_\_\_\_\_
- No se pudo acreditar que el personal que realiza la asistencia técnica de los equipos disponga de formación o de licencia de supervisor/operador.



Que con el fin de que quede constancia de cuanto antecede y a los efectos que señala la Ley 15/1980 de creación del Consejo de Seguridad Nuclear, la Ley 25/1964 sobre Energía Nuclear, el RD 1836/1999 Reglamento sobre Instalaciones Nucleares y Radiactivas, el RD 783/2001 Reglamento sobre Protección Sanitaria contra las Radiaciones Ionizantes y la referida

██████████  
autorización, se levanta y suscribe la presente acta por triplicado en Madrid y en la Sede del Consejo de Seguridad Nuclear a diez de abril de dos mil siete.




**TRÁMITE.-** En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 45 del RD 1836/1999, se invita a un representante autorizado de **"BECKMAN COULTER ESPAÑA S.A."** para que con su firma, lugar y fecha, manifieste su conformidad o reparos al contenido del Acta.

Reparo: en la actualidad Beckman Coulter comercializa el modelo ██████████

Madrid, 23 de Abril de 2007

**BECKMAN COULTER ESPAÑA, S.A.**  
P.P.

Fdo. 

Apoderado