

Información sobre la central nuclear Ascó II (Tarragona)

2 de diciembre de 2010

El titular de la central nuclear Ascó II ha comunicado al Consejo de Seguridad Nuclear (CSN), siguiendo el procedimiento reglamentario, que entre las 14:00 y las 15:00 horas, se ha incumplido la vigilancia horaria contra incendios en diversas zonas del edificio auxiliar debido a dificultades de acceso por pérdida de tensión eléctrica en los equipos de protección radiológica.

El titular ha restablecido la vigilancia contra incendios en dichas zonas, una vez recuperado el suministro eléctrico en los mencionados equipos. Adicionalmente, ha procedido a investigar las causas que han provocado la pérdida de tensión.

El suceso no ha supuesto riesgo para los trabajadores, la población o el medio ambiente y ha sido clasificado como nivel 0 en la Escala Internacional de Sucesos Nucleares (INES).