

## ISN24H

### Vandellós II (Tarragona) - Nivel INES 0

21 de Abril de 2007

---

Fallo espureo en la electrónica del transmisor de radiación RT-GK-20B. Tras la revisión y puesta en funcionamiento del transmisor se normalizaron los equipos del sistema de ventilación de la sala de control. Por prevención se decidió sustituir la caja de la electrónica del monitor en el cuadro local A64 de la sala de Control (Módulo INR) y mantener la observación del transmisor.