

ACTA DE INSPECCIÓN

Instalación	CLÍNICA DENTAL RITA FLORIT		
Titular			
Dirección	FERRERIES		
Código	RXPM-1409	NIF	
Actividad	Dental	Tipo	II
Fecha inscripción	22/01/1996	Última anotación	12/11/2012
Fecha inspección	17/09/2019	Finalidad	Control

jefe del Servicio de Actividades Radiactivas del Govern de les Illes Balears y acreditado por el Consejo de Seguridad Nuclear para actuar como inspector en el territorio de la Comunidad Autónoma de les Illes Balears,

CERTIFICA: Que se personó el día diecisiete de setiembre de 2019 en la CLÍNICA DENTAL RITA FLORIT L, sita en FERRERIES.

La visita tuvo por objeto inspeccionar una instalación de rayos X con fines de diagnóstico médico, ubicada en el emplazamiento referido cuyo código de registro es RXPM-1409, a nombre de , inscrita en el Registro el 22 enero de 1996.

La Inspección fue recibida por , médico estomatóloga y titular de la instalación, quien fue informada de la finalidad de la misma y manifestó aceptarla en cuanto se relaciona con la seguridad nuclear y la protección radiológica.

La titular de la instalación fue advertida previamente al inicio de la inspección que el acta que se levante de este acto, así como los comentarios recogidos en la tramitación de la misma, tendrán la consideración de documentos públicos y podrán ser publicados de oficio, o a instancia de cualquier persona física o jurídica. Lo que se notifica a los efectos de que el titular exprese qué información o documentación, aportada durante la inspección, podría no ser publicable por su carácter confidencial o restringido.

De las comprobaciones efectuadas por la Inspección, así como de la información requerida y suministrada, resulta:

UNO. DEPENDENCIAS Y EQUIPOS

- La instalación dispone de los siguientes equipos de rayos X:

Equipo/sala	Marca	Modelo	n/s	Kv	mA
Intraoral					
Panorámico					

- Dichos equipos NO están inscritos en el Registro de instalaciones de rayos X con finalidades médicas.
- El gabinete en que se encuentran los equipos está correctamente señalizado y existen prendas plomadas de protección.
- El equipo que se relaciona a continuación figura inscrito en el Registro y no está presente en la instalación.

Equipo/sala	Marca	Modelo	n/s	Kv	mA
Intraoral					

DOS. PERSONAL DE LA INSTALACIÓN

- _____, dirige a instalación y opera el equipo de rayos X. Dispone de la acreditación correspondiente.
- _____ está sometida a vigilancia dosimétrica personal. Están disponibles los correspondientes registros dosimétricos.

TRES. GENERAL, DOCUMENTACIÓN

- Está disponible un informe con los resultados de la vigilancia de niveles, el control de calidad de los equipos y la estimación de dosis a pacientes realizado por la UTPR con fecha 30/12/18 referente a los equipos presentes en la instalación.
- Está disponible un certificado del grado de conformidad de la instalación expedido por la UTPR con fecha 30/12/18. En dicho certificado se hace constar que los equipos inscritos en el Registro no se corresponden con los equipos verificados por la UTPR.

CUATRO. DESVIACIONES

- La instalación NO está correctamente inscrita en el Registro de instalaciones de rayos X con fines de diagnóstico médico: los equipos presentes no están inscritos y el equipo inscrito no está presente.

Con el fin de que quede constancia de cuanto antecede y a los efectos que señala la Ley 15/1980 de creación del Consejo de Seguridad Nuclear; la Ley 25/1964 sobre energía nuclear; el Real Decreto 1836/1999 por el que se aprueba el Reglamento sobre instalaciones nucleares y radiactivas; el Real Decreto 1085/2009 por el que se aprueba el Reglamento sobre instalación y utilización de aparatos de rayos X con fines de diagnóstico médico; y el Real Decreto 783/2001 por el que se aprueba el Reglamento sobre protección sanitaria contra las radiaciones ionizantes, se levanta y suscribe l
General de l :ado, en Palma en la sede de la Dirección
etiembre de 2019.



TRÁMITE. En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 45.1 del RD 1836/1999, se invita a un representante autorizado de RITA FLORIT MERCADAL para que con su firma, lugar y fecha, manifieste su conformidad o reparos al contenido del acta.

accepto l' acta de
inspecció.

DILIGENCIA

En relación con el TRÁMITE del acta de inspección CSN-CAIB/AIN/01/RXPM-1409/2019, correspondiente a la inspección realizada en Ferreries, el 17/09/2019, el inspector que la suscribe declara,


1. En relación con las desviaciones:

- La instalación NO está correctamente inscrita en el Registro de instalaciones de rayos X con fines de diagnóstico médico: los equipos presentes no están inscritos y el equipo inscrito no está presente.

El titular manifiesta que acepta el contenido del acta, constando además que se ha presentado en el Registro de instalaciones de rayos X la documentación necesaria para la correcta inscripción de la instalación. Se adjunta a esta Diligencia copia de la inscripción actualizada.

Dichas manifestaciones y la documentación aportada no modifican el contenido del acta, si bien se considera que se han corregido las desviaciones.

Palma, 17 de octu


Joan A. Llauger
Inspector acreditado