

PROPUESTAS EXAMINADAS POR EL PLENO DEL CSN EN SU REUNION DEL DIA 03-02-2010

Trámite Simplificado

LICENCIAMIENTO INSTALACIONES RADIACTIVAS

PLENO 03.02.10

INFORME	SOLICITANTE O TITULAR	DESCRIPCIÓN	CONDICIONES ESPECIALES	OBSERVACIONES
MODIFICACIÓN	ESTACIÓN EXPERIMENTAL DE AULA DEI (Zaragoza) IRA-1849 Referencia informe técnico: CSN/IEV/MO-3/IRA-1849/10 Fecha Solicitud: 06/11/2009	Instalación de investigación. Laboratorio de radioisótopos no encapsulados . <u>Modificación</u> -Baja de la autorización para uso de radioisótopos no encapsulados -Baja de la autorización para la posesión y uso de un equipo de medida de densidad y humedad de suelos de la marca TROXLER, modelo 4302.	Se actualiza el condicionado completo.	La instalación cambia de 2ª a 3ª categoría. El equipo y los materiales que se dan de baja van a ser retirados por ENRESA.
MODIFICACIÓN	IBERDROLA GENERACIÓN SAU (Bilbao, Vizcaya) IRA-0356 Referencia informe técnico: CSN/IEV/MO-5/IRA-0356/10 Fecha Solicitud: 10/12/2009	Instalación industrial de radiografía y análisis instrumental mediante fluorescencia de rayos x. <u>Modificación:</u> -Cambio de titularidad, el anterior titular es Iberdrola S.A. -Autorización para la posesión y uso de un equipo portátil de fluorescencia de rayos x de la marca OXFORD, serie X-MET 5000.	Se actualiza el condicionado completo.	El emplazamiento de la instalación se encuentra en Madrid.
MODIFICACIÓN	HOSPITAL UNIVERSITARIO DOCE DE OCTUBRE (Madrid) IRA-0172 B Referencia informe técnico: CSN/IEV/MO-11/IRA-0172 B/10 Fecha Solicitud: 18/01/2010	Instalación médica de radioterapia (teleterapia y braquiterapia). <u>Modificación</u> -Aumento de la actividad máxima de la fuente de un equipo automático de braquiterapia de alta tasa de dosis y carga diferida previamente autorizado y cambio de ubicación de dicho equipo. El equipo se instalará finalmente en el bunker de un equipo de telecobaltoterapia.	Se actualiza el condicionado completo.	El hospital dispone de cinco instalaciones radiactivas autorizadas. El hospital dispone un Servicio de Protección Radiológica autorizado por el CSN.

DECLARACIÓN DE CLAUSURA DE INSTALACIONES RADIATIVAS PAÍS VASCO

INFORME	SOLICITANTE O TITULAR FECHA ENTRADA SOLICITUD	DESCRIPCIÓN	OBSERVACIONES
<p>CLAUSURA</p> <p>CSN-PV/IEV/CL/IRA-1474/09</p>	<p>GALGO PAPER, S.A.</p> <p>IRA-1474</p> <p>Fecha de Solicitud: 09/12/2009</p>	<p>Instalación industrial destinada al control del proceso de fabricación de papel</p> <p>Solicitan:</p> <p>Autorización de Declaración de Clausura de la instalación radiactiva.</p>	<ul style="list-style-type: none"> - La empresa se encuentra en liquidación tras procedimiento concursal. - El equipo HONEYWEL, modelo KACK 4243, fue adquirido por la empresa PAPELERA DE AMAROS, S.A, e incorporado en la IRA/1469. - El resto de material radiactivo ha sido retirado por ENRESA.

INFORME	SOLICITANTE O TITULAR FECHA ENTRADA SOLICITUD	DESCRIPCIÓN	OBSERVACIONES
<p>CLAUSURA</p> <p>CSN-PV/IEV/CL/IRA-2840/10</p>	<p>FAGOR ELECTRONICA, S. COOP.</p> <p>IRA-2840</p> <p>Fecha de Solicitud:</p> <p>04/01/2010</p>	<p>Instalación industrial destinada a la comprobación de materiales en cubiertas de plástico y en partes metálicas en la fabricación de sistemas electrónicos (control de procesos).</p> <p>Solicitan:</p> <p>Autorización de Declaración de Clausura de la instalación radiactiva.</p>	<p>- En fecha 22/09/2009 se efectuó visita de inspección, detectándose tres deficiencias, las cuales quedarán cerradas con la clausura de la instalación radiactiva.</p> <p>- Se aporta certificado de retirada del equipo analizador INNOV X SYSTEM por parte de la empresa suministradora KEMIA, S.L.</p>

LICENCIAMIENTO DE INSTALACIONES RADIATIVAS PAÍS VASCO

INFORME	SOLICITANTE O TITULAR FECHA ENTRADA SOLICITUD	DESCRIPCIÓN	OBSERVACIONES
<p>MODIFICACIÓN</p> <p>CSN-PV/IEV/MO-02/IRA-2174/10</p>	<p>EUSKONTROL, S.A.</p> <p>IRA-2174</p> <p>Fecha de Solicitud:</p> <p>12/11/2009</p>	<p>Instalación industrial destinada a la medida de densidad y humedad de suelos.</p> <p>Solicitan autorización de de modificación por :</p> <p>1.- Cambio de emplazamiento.</p>	<ul style="list-style-type: none"> - No existen deficiencias graves por resolver en la instalación. - Ha sido necesario requerir aclaraciones a esta instalación. - Por tratarse de una modificación con cambio de emplazamiento, se estima necesaria inspección previa para la puesta en marcha.