

Trámite Simplificado

INSTALACIONES RADIATIVAS

Nº	INFORME	SOLICITANTE O TITULAR	DESCRIPCIÓN	CONDICIONES ESPECIALES	OBSERVACIONES
42	AUTORIZACIÓN DE MODIFICACIÓN	Nombre: DUPONT ASTURIAL, SL Localidad: AVILÉS (Asturias) IRA-2248 Referencia informe técnico: CSN/IEV/MO-5/IRA-2248/15 Fecha Solicitud:5-02-15	Autorización de modificación para: - Dar de baja el emplazamiento de la “Lanata Sontara” - Dar de baja el material radiactivo contenido en dicha planta: dos cabezales radiactivos provisto, cada uno, de una fuente radiactiva encapsulada y dos equipos generadores de rayos X	N/A	DUPONT ASTURIAS, SL vende a SONTARA ASTURIAS, SAU la Planta Sontara, incluyendo el material radiactivo que contiene (ver siguiente solicitud)
43	AUTORIZACIÓN DE MODIFICACIÓN	Nombre: SONTARA ASTURIAS, SAU Localidad: CARREÑO (Asturias) IRA-3313 Referencia informe técnico: CSN/IEV/PM/IRA-3313/15 Fecha Solicitud:23-02-14	Autorización de modificación que faculta para: - Poseer y utilizar dos cabezales provisto, cada uno, de una fuente radiactiva encapsulada y dos equipos generadores de rayos X	La especificación 12ª requiere la comunicación al CSN cuando la instalación esté en disposición de iniciar su funcionamiento para que pueda realizarse inspección previa a la Notificación de Puesta en Marcha.	SONTARA ASTURIAS SAU adquiera la Planta Sontara, incluyendo el material radiactivo que contiene DUPONT ASTURIAS, SL (ver anterior solicitud) Los equipos serán utilizados para la medida del peso y contenido de humedad por unidad de superficie del producto textil que se fabrica, después de la etapa de secado y antes de la de bobinado
44	AUTORIZACIÓN DE MODIFICACIÓN	Nombre: DRAVO, SA Localidad: MADRID IRA-3008 Referencia informe técnico: CSN/IEV/MO-2/IRA-3008/15 Fecha Solicitud:17-03-15	Autorización de modificación para: - Incorporación de un nuevo equipo que incorpora una fuente radiactiva	La especificación 13ª requiere la comunicación al CSN cuando la instalación esté en disposición de iniciar su funcionamiento para que pueda realizarse inspección previa a la Notificación de Puesta en Marcha	DRAVO es titular de dos barcos dragafondos que se mueven por diferentes puertos. La fuente radiactiva, a instalar en el barco, se utiliza para medida en continuo para determinación de la densidad de mezclas de fluido y lodo

Nº	INFORME	SOLICITANTE O TITULAR	DESCRIPCIÓN	CONDICIONES ESPECIALES	OBSERVACIONES
45	AUTORIZACIÓN DE MODIFICACIÓN	Nombre: VORSEVI QUALITAS, SLU Localidad: SEVILLA IRA-1449 Referencia informe técnico: CSN/IEV/MO-19/IRA-1449/15 Fecha Solicitud:13-01-15	Autorización de modificación para: - Dar de baja las cinco delegaciones que tiene la IRA en Cáceres, Cádiz, Granada, Jaén y Antequera, manteniendo únicamente el emplazamiento en la sede central en Sevilla.	N/A	La IRA se dedica a la medida de densidad y humedad de suelos y radiología industrial, para lo que dispone de 28 equipos Troxler y un equipo de rayos X, que se encontraban distribuidos por las diferentes delegaciones y ahora se concentran todos en el bunker de Sevilla. Se considera que el bunker cumple los requisitos necesarios para albergar todos estos equipos
46	AUTORIZACIÓN DE MODIFICACIÓN	Nombre: APLICACIONES TECNOLÓGICAS, SA Localidad: PATERNA (Valencia) IRA-2822 Referencia informe técnico: CSN/IEV/MO-2/IRA-2822/15 Fecha Solicitud:30-01-15	Autorización de modificación para la comercialización y asistencia técnica de: - Sistemas de Braquiterapia Electrónica, que disponen de tubos desechables de rayos X. - Sistemas de Radiocirugía Robótica, constituidos por un acelerador lineal compacto emisor de haces de fotones localizado en un brazo robótico y un sistema guía por imagen compuesto por dos generadores de rayos X.	N/A	El Sistema de Braquiterapia Electrónica, en vez de fuente radiactiva dispone de pequeños tubos desechables de rayos X que mediante un aplicador llega a la zona de tratamiento. Entre otras, presenta la ventaja frente a los sistemas tradicionales de la reducción de los blindajes, ya que los tubos irradian una vez introducidos al paciente a alta dosis, pero a energía muy inferior. El Sistema de Radiocirugía Robótica está diseñado para el tratamiento de tumores en cualquier parte del cuerpo con precisión submilimétrica.
47	AUTORIZACIÓN DE MODIFICACIÓN	Nombre: CLÍNICA MOMPÍA (IGUALATORIO MÉDICO-QUIRÚRGICO COLEGIAL, SA) Localidad: SANTA CRUZ DE BEZAMA (Cantabria) IRA-2274 Referencia informe técnico: CSN/IEV/MO-1/IRA-2274/15 Fecha Solicitud:30-01-15	Autorización de modificación para: - Sustituir un acelerador lineal de electrones, emisor de fotones por uno nuevo.	La especificación 12ª requiere la comunicación al CSN cuando la instalación esté en disposición de iniciar su funcionamiento para que pueda realizarse inspección previa a la Notificación de Puesta en Marcha.	El nuevo acelerador tiene las mismas características de emisión de fotones y electrones que el anterior y que se ubicará en el mismo búnker. Se ubicará en el mismo búnker que el anterior, pero la zona de la planta superior situada sobre el techo del búnker, sobre el que incide el haz directo de radiación, estaba destinada a vestuarios y acceso de personal, con un factor de ocupación parcial (1/4), y ahora se destinará a zonas de trabajo el factor de ocupación.

EMPRESA DE VENTA Y ASISTENCIA TÉCNICA DE EQUIPOS DE RAYOS X DE RADIODIAGNÓSTICO MÉDICO

Nº	INFORME	SOLICITANTE O TITULAR	DESCRIPCIÓN	CONDICIONES ESPECIALES	OBSERVACIONES
48	CAMBIO DE TITULARIDAD	Nombre: ANTONIO CASTILLO DUARTE Localidad: ELCHE (Alicante) ERX/A-0004 Referencia informe técnico: CSN/IEV/MO-01/ERX/A-0004/15 Fecha Solicitud: 20-11-14	Autorización de cambio de modificación en el Registro de Empresas de Venta y Asistencia Técnica de equipos de rayos X de radiodiagnóstico médico: - Cambia la titularidad de ANATOM 2000 SL a ANTONIO CASTILLO DUARTES	N/A	
49	INSCRIPCIÓN EN REGISTRO	Nombre: GLOBAL IMPORT ELEMENT, SL Localidad: HOSPITALET DE LLOBREGAT (Barcelona) ERX/B-0085 Referencia informe técnico: CSN/IEV/AUT-01/ERX/B-0085/15 Fecha Solicitud: 8-07-14	Autorización de inscripción en el Registro de Empresas de Venta y Asistencia Técnica de equipos de rayos X de radiodiagnóstico médico: - Venta de equipos dentales	N/A	GLOBAL IMPORT ELEMENT, SL se dedicará a la venta de equipos y el servicio técnico será prestado por otra empresa.

Trámite Simplificado
22 /04/15
INSTALACIONES RADIATIVAS

INFORME	SOLICITANTE O TITULAR	DESCRIPCIÓN	CONDICIONES ESPECIALES	OBSERVACIONES
AUTORIZACIÓN DE FUNCIONAMIENTO	Nombre:IZASA SCIENTIFIC SLU Localidad:CASTELLBISBAL (Barcelona) IRA-3294 Referencia informe técnico: CSN-GC/IIEV/PM- 1/IRA/3294/2015 Fecha de solicitud: 17-09-2014	Instalación comercializadora dedicada a venta y asistencia técnica de equipos. Solicitan autorización para equipos de las firmas: - Oxford Instruments - Bruker microCT - Bruker Elemental GmbH - Yxlon International GmbH - Shimadzu - SkyScan - Biospace Lab - Environment - Beckman (sólo asistencia técnica) Además podrán comercializar fuentes radiactivas para los equipos solicitados	Se requiere inspección previa a la puesta en marcha de la instalación. Podrán realizar demostraciones a clientes con los equipos analizadores por fluorescencia de rayos X portátiles que comercializan.	Izasa Scientific SLU es el resultado de la escisión de Izasa Distribuciones Técnicas SA (IRA-0587), ambas del Grupo Werfen. Ambas instalaciones compartirán el emplazamiento, los procedimientos de trabajo y el personal. La IRA-0587 contaba con autorización para todos los equipos solicitados por la IRA-3294 Las funciones de protección radiológica de la instalación las efectuarán los supervisores. Realizarán la asistencia técnica de los equipos comercializados.

Trámite Simplificado
22 /04/15
INSTALACIONES RADIATIVAS

INFORME	SOLICITANTE O TITULAR	DESCRIPCIÓN	CONDICIONES ESPECIALES	OBSERVACIONES
AUTORIZACIÓN DE MODIFICACIÓN	Nombre:INSTITUT DE DIAGNÒSTIC PER LA IMATGE Localidad:TARRAGONA IRA-0076 Referencia informe técnico: CSN-GC/IEV/MO-11/IRA-0076/2015 Fecha de la solicitud: 5-05-2014	Instalación destinada a medicina nuclear. Solicitan: - El cese de la actividad de radioinmunoanálisis, - La baja de radisótopos, - El alta y la baja de dependencias, y la reorganización de dependencias. - El cambio de titular	17- Al iniciar el funcionamiento de la modificación, se enviarán los resultados de las medidas efectuadas para verificar que los blindajes son idóneos. Se identificarán claramente los puntos y las condiciones de las medidas, que deberán ser las más desfavorables. Durante el primer año de funcionamiento de la modificación, el titular controlará los niveles de radiación en las zonas adyacentes a las sala blindadas, con dosímetros de área situados en los puntos más significativos, respecto de la dosis que puedan recibir las personas que las ocupan.	- Es preceptiva la inspección previa a la puesta en marcha de la modificación. - La protección radiológica operacional la llevan a cabo a través del propio personal con licencia de la instalación y el soporte de la unidad técnica de protección radiológica (UTPR) de la Universitat Rovira i Virgili (URV).