

ACTA DE INSPECCIÓN

D. _____ jefe del Servicio de Actividades Radiactivas del Govern de les Illes Balears y acreditado por el Consejo de Seguridad Nuclear para actuar como inspector en el territorio de la Comunidad Autónoma de les Illes Balears,

CERTIFICA: Que se personó el día dieciocho de marzo de 2021 en el CENTRO MÉDICO QUIRÓNSALUD NUREDDUNA, sito en _____ ; PALMA.

La visita tuvo por objeto inspeccionar una instalación de rayos X con fines de diagnóstico médico ubicada en el emplazamiento referido, a nombre INTEGRACION SANITARIA BALEAR, SL, coi _____ . ubicada en el emplazamiento referido. Su código de registro es RXPM 1462, fue inscrita en el Registro el 22 de marzo de 1996, y su última modificación de datos registrales es de 15 de marzo de 2021.

La Inspección fue recibida por _____ , técnico especialista en radiodiagnóstico, en representación del titular, quien aceptó la finalidad de la inspección en cuanto se relaciona con la seguridad y protección radiológica.

Los representantes del titular de la instalación fueron advertidos previamente al inicio de la inspección de que el acta que se levante de este acto, así como los comentarios recogidos en la tramitación de la misma, tendrán la consideración de documentos públicos y podrán ser publicados de oficio, o a instancia de cualquier persona física o jurídica. Lo que se notifica a los efectos de que el titular exprese qué información o documentación, aportada durante la inspección, podría no ser publicable por su carácter confidencial o restringido.

De las comprobaciones efectuadas por la Inspección, así como de la información requerida y suministrada, resulta:



UNO. DEPENDENCIAS, EQUIPOS Y MATERIAL RADIATIVO

- El centro sanitario está ubicado en unos locales a nivel de planta baja y primer piso. Dispone de dos salas de radiología en la planta baja y un gabinete dental en el primer piso. Los equipos que se relaciona a continuación están presentes en la instalación.

Equipo	Marca	Modelo	n/s	Kv	mA
--------	-------	--------	-----	----	----



- Los equipos están inscritos en el Registro de instalaciones de rayos X con fines de diagnóstico médico.
- La instalación está correctamente señalizada y disponen de suficientes prendas plomadas de protección.

DOS. PERSONAL DE LA INSTALACIÓN

- Está disponible una acreditación para dirigir instalaciones de rayos X a nombre de _____, médico especialista en radiodiagnóstico.
- Operan los equipos del servicio de radiología los técnicos _____ y _____
Ambos disponen de la correspondiente acreditación.
- Operan los equipos dentales los odontólogos _____ y _____
Ambos disponen de acreditación para dirigir instalaciones de rayos X.

- Los cuatro trabajadores mencionados están sujetos a vigilancia dosimétrica mediante dosimetría personal. Están disponibles los últimos informes dosimétricos que indican que no se han superado los límites de dosis establecidos.
- La instalación dispone de dos dosímetros de área situados en los puestos de control de las salas de radiología. Están disponibles los últimos informes dosimétricos que indican lecturas correspondientes a fondo radiológico.

TRES. GENERAL, DOCUMENTACIÓN

- Está disponible una certificación de conformidad de la instalación expedida por la  el 01/03/2021. En dicho certificado se hace constar que se han producido cambios en la identidad de los equipos registrados, y que los resultados de los controles de calidad de los equipos no están dentro de las tolerancias.
- Está disponible el informe con los resultados de la vigilancia de los niveles de radiación, la realización del control de calidad del equipo y la estimación de dosis a pacientes, expedido por la  con fecha febrero 2020.
- En dicho informe se califica de adecuado el estado de los equipos y las instalaciones, salvo en lo referente al equipo intraoral cuyo estado se califica de aceptable.
- La instalación dispone de un Programa de Protección Radiológica.
- Está disponible el informe anual de la instalación correspondiente al año 2020.



CUATRO. OBSERVACIONES

- La observación que figura en el certificado de conformidad que indica que ha habido cambios en la identidad de los equipos registrados se debe a que en la fecha de dicho certificado no se había declarado en el registro la modificación correspondiente a un cambio de mamógrafo y a la baja de un equipo de densitometría.
- Consta la declaración del cambio de equipo de mamografía y la baja del densitómetro en la notificación del registro de 15/03/2021.
- El informe de control de calidad señala que la intervención a realizar en el equipo intraoral, relativa a la variación del rendimiento con la corriente, no limita el uso del equipo. Se manifiesta que se ha dado aviso al servicio técnico.

Con el fin de que quede constancia de cuanto antecede y a los efectos que señala la Ley 15/1980, de 22 de abril, de creación del Consejo de Seguridad Nuclear; la Ley 25/1964, de 29 de abril, sobre energía nuclear; el Real Decreto 1085/2009, de 3 de julio, por el que se aprueba el Reglamento sobre instalación y utilización de aparatos de rayos X con fines de diagnóstico médico; y el Real Decreto 783/2001, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento sobre protección sanitaria contra las radiaciones ionizantes, se levanta y suscribe la presente acta, en Palma, en la sede de la Dirección General de Política Industrial.

Firmado por
con un certificado emitido por el Sector Público

el día 22/03/2021

TRÁMITE. En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 45.1 del RD 1836/1999, se invita a un representante autorizado de INTEGRACION SANITARIA BALEAR, SL para que con su firma, lugar y fecha, manifieste su conformidad o reparos al contenido del acta.

Firmado digitalmente por

Fecha: 2021.03.26 10:40:34
+01'00'



INTEGRACIÓN SANITARIA BALEAR S.L.

Instalaciones Nuredduna PM 1462

En relación a la inspección del día 18 de abril 2021 en el centro de radiología Quirón Nuredduna manifestamos que estamos de acuerdo con el resultado de dicha inspección.

Y con respecto a la incidencia detectada por en el último control de calidad del equipo intraoral manifestamos que hemos avisado al servicio técnico para corregir la variación de rendimiento de corriente que se detectó.

Palma, 26 de Marzo de 2021

Firmado digitalmente
por

Fecha: 2021.03.26
12:19:09 +01'00'