

## **Información sobre el suceso ocurrido en la Unidad de Bioquímica de la Facultad de Medicina de la Universitat Autònoma de Barcelona**

**05 de agosto de 2016**

---

El titular de la instalación de la Unidad de Bioquímica de la Facultad de Medicina de la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) comunicó al Consejo de Seguridad Nuclear (CSN), que en un control rutinario se había detectado contaminación en el laboratorio. Tras ello, el titular suspendió la actividad de la instalación y llevó a cabo una investigación para averiguar la causa del suceso.

Según el titular los hechos ocurrieron el pasado 15 de julio cuando un supervisor de la instalación contaminó de forma no intencionada varias zonas del laboratorio y en concreto el contenedor de un vial. El 18 de julio, un investigador manipuló el contenedor contaminado, lo que le provocó una ligera contaminación.

El CSN ha requerido al titular medidas para que este tipo de sucesos no vuelvan a ocurrir, en concreto tendrá que asegurarse que se realizan controles de contaminación después de utilizar material radiactivo no encapsulado.

El suceso ha sido clasificado como de nivel 1 en la Escala Internacional de Sucesos Nucleares y Radiológicos (INES), ya que se ha producido una contaminación no planificada.

**CORREO ELECTRÓNICO**

prensa@csn.es