

ISN 24H

Información sobre central nuclear Vandellós II (Tarragona) – INES 0 (provisional)

03 de diciembre de 2016

El titular de la central ha comunicado que, debido a un fallo en un fusible de una fuente de alimentación eléctrica, ha perdido ambos trenes del sistema de extracción de calor residual durante algunos minutos.

Una vez repuesto el mencionado fusible, el titular ha recuperado de nuevo el tren del sistema de extracción de calor residual que estaba en servicio en ese momento.

En estos momentos, la planta está parada por recarga y siguiendo el programa de trabajos establecido.