

ISN 24H

Información sobre central nuclear Cofrentes (Valencia) – INES 0

12 de marzo de 2017

El titular de la central ha comunicado al Consejo de Seguridad Nuclear que durante la realización de una prueba de vigilancia periódica de un sistema de seguridad se ha producido un fallo en uno de sus componentes. Este sistema está diseñado para aportar agua al reactor en caso necesario, cuando este se encuentre en condiciones de alta presión.

Tras perder la función de dicha válvula, y al tratarse un sistema que solo dispone de un tren, el titular declaró inoperable el sistema en su conjunto.

Seis horas después, tras ser reparado el componente, se recuperan las funciones de seguridad del sistema.

El suceso no ha tenido impacto alguno en la seguridad de los trabajadores, el público y el medio ambiente.