

## ISN 24H

### Información sobre la central nuclear Ascó I y II (Tarragona) – INES 0 (provisional)

19 de octubre de 2017

---

El titular de la central nuclear Ascó I y II (Tarragona) ha notificado al Consejo de Seguridad Nuclear (CSN), siguiendo el procedimiento establecido, que en la tarde del miércoles se produjo el arranque y acoplamiento automático de los generadores diésel B de emergencia a sus correspondientes barras de salvaguardias (una por cada unidad), como consecuencia de la pérdida de alimentación de suministro eléctrico exterior a dichas barras.

Las fuertes tormentas que se produjeron el miércoles en la zona provocaron la pérdida de alimentación eléctrica a una de las barras del parque de 110 kV desde la que se alimentan, a través de sendos transformadores, las barras de salvaguardias afectadas.

Los sistemas han funcionado según diseño y ambas unidades se encuentran operando al 100% de su potencia nominal.

El suceso, aplicable a ambas plantas, no ha tenido impacto en la instalación, las personas ni en el medioambiente.