

Trámite Normal

12/12/18

INSTALACIONES RADIATIVAS

Nº	INFORME	SOLICITANTE O TITULAR	DESCRIPCIÓN	OBSERVACIONES
139	AUTORIZACIÓN DE MODIFICACIÓN	Nombre: IDCQ HOSPITALES Y SANIDAD SLU Localidad: ZARAGOZA IRA-2636 Referencia informe técnico: CSN/IEV/MO-4/IRA-2636/2018 Fecha Solicitud: 5/04/2018	Autorización de modificación de la instalación por: - Alta de un acelerador lineal de electrones, modelo VERSA HD de la marca ELEKTA.	La instalación ya dispone de otro acelerador lineal. De acuerdo con la Condición 12, no podrá iniciarse el funcionamiento del nuevo acelerador hasta que el titular disponga de la preceptiva Notificación de Puesta en Marcha, emitida por el CSN, una vez efectuada una visita de inspección.
140	AUTORIZACIÓN DE MODIFICACIÓN	Nombre: SABIC INNOVATIVE PLASTICS ESPAÑA, SCPA Localidad: CARTAGENA (Murcia) IRA-2878 Referencia informe técnico: CSN/IEV/MO-03/PPF/IRA-2878/18 Fecha Solicitud: 10/05/2018	Autorización de modificación de la autorización por: - Aprobación del Plan de Protección Física .	Información protegida.

Nº	INFORME	SOLICITANTE O TITULAR	DESCRIPCIÓN	OBSERVACIONES
141	AUTORIZACIÓN DE MODIFICACIÓN	<p>Nombre: SABIC INNOVATIVE PLASTICS ESPAÑA, SCPA</p> <p>Localidad: CARTAGENA (Murcia)</p> <p>IRA-2313</p> <p>Referencia informe técnico: CSN/IEV/MO-6 (PPF)/IRA-2313/2018</p> <p>Fecha Solicitud: 10/05/2018</p>	<p>Autorización de modificación de la autorización por:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Aprobación del Plan de Protección Física. 	Información protegida.
142	AUTORIZACIÓN DE MODIFICACIÓN	<p>Nombre: INDORAMA VENTURES QUIMICA, SLU</p> <p>Localidad: SAN ROQUE (Cádiz)</p> <p>IRA-0800</p> <p>Referencia informe técnico: CSN/IEV/MO-14/PPF/IRA-0800/2018</p> <p>Fecha Solicitud: 25/06/2018</p>	<p>Autorización de modificación de la autorización por:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Aprobación del Plan de Protección Física. 	Información protegida.

Nº	INFORME	SOLICITANTE O TITULAR	DESCRIPCIÓN	OBSERVACIONES
143	AUTORIZACIÓN DE MODIFICACIÓN	<p>Nombre: COMPLEJO HOSPITALARIO DE JAÉN</p> <p>Localidad: JAÉN</p> <p>IRA-0753</p> <p>Referencia informe técnico: CSN/IEV/MO-8/IRA-0753/2018</p> <p>Fecha Solicitud: 16/07/2018</p>	<p>Autorización de modificación de la instalación por:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Alta de un acelerador lineal de electrones, marca ELEKTA, modelo INFINITY. - Baja de un acelerador lineal de electrones, marca SIEMENS modelo PRIMUS. 	<p>La instalación ya dispone de otros dos aceleradores lineales.</p> <p>De acuerdo con la Condición 13, no podrá iniciarse el funcionamiento del nuevo acelerador hasta que el titular disponga de la preceptiva Notificación de Puesta en Marcha, emitida por el CSN, una vez efectuada una visita de inspección.</p>
144	AUTORIZACIÓN DE MODIFICACIÓN	<p>Nombre HOSPITAL CLÍNICO UNIVERSITARIO LOZANO BLESA</p> <p>Localidad: ZARAGOZA</p> <p>IRA-0423</p> <p>Referencia informe técnico: CSN/IEV/MO-16/IRA-0423/2018</p> <p>Fecha Solicitud: 3/07/2018</p>	<p>Autorización de modificación de la instalación por:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Alta de un acelerador lineal de electrones, marca VARIAN, modelo TRUEBEAM. - Baja de un acelerador lineal de electrones, marca SIEMENS modelo PRIMUS. 	<p>La instalación ya dispone de otros dos aceleradores lineales.</p> <p>De acuerdo con la Condición 13, no podrá iniciarse el funcionamiento del nuevo acelerador hasta que el titular disponga de la preceptiva Notificación de Puesta en Marcha, emitida por el CSN, una vez efectuada una visita de inspección.</p>
145	AUTORIZACIÓN DE MODIFICACIÓN	<p>Nombre HOSPITAL UNIVERSITARIO Y POLITÉCNICO LA FE</p> <p>Localidad: VALENCIA</p> <p>IRA-3114</p> <p>Referencia informe técnico: CSN/IEV/MO-2/IRA-3114/2018</p> <p>Fecha Solicitud: 23-10-2018</p>	<p>Autorización de modificación de la instalación por:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Alta de un acelerador lineal de electrones móvil de la firma Sordina. 	<p>La instalación ya dispone de otros tres aceleradores lineales.</p> <p>El acelerador móvil se utilizará para realizar terapia intraoperatoria con haces de electrones.</p> <p>De acuerdo con la Condición 13, no podrá iniciarse el funcionamiento del nuevo acelerador hasta que el titular disponga de la preceptiva Notificación de Puesta en Marcha, emitida por el CSN, una vez efectuada una visita de inspección.</p>

