

Información sobre la central nuclear Ascó I (Tarragona)

29 de abril de 2021

El titular de la central nuclear Ascó I (Tarragona) ha notificado esta madrugada al Consejo de Seguridad Nuclear (CSN), siguiendo el procedimiento establecido, una parada no programada del reactor debido al fallo del interruptor de alimentación de una de las barras eléctricas de las bombas de refrigerante del reactor (BRR-A).

El suceso ha ocurrido durante la maniobra de cambio de alimentación –transferencia- de las mencionadas barras eléctricas que se estaba llevando a cabo en el proceso de subida de carga de la planta tras la última parada no programada. En el momento del suceso, la planta estaba al 15% de carga en turbina.

De acuerdo con las Especificaciones Técnicas de Funcionamiento (ETF) el titular ha iniciado la bajada de carga hasta llegar al modo 3 (espera caliente), es decir, mantener el reactor parado y con la temperatura media del refrigerante en valores nominales.

El CSN, según se establece en sus procedimientos, ha informado a través de su página web de la recepción de notificación de este suceso.

El suceso no ha tenido impacto en los trabajadores, el público ni en el medioambiente,

Con la información disponible hasta este momento, se clasifica con nivel 0 en la [Escala Internacional de Sucesos Nucleares y Radiológicos \(INES\)](#).

**FORMULARIO DE INFORMACIÓN A LA SOCIEDAD SOBRE SUCESO NOTIFICABLE DE UNA HORA
(ISN 1H)**

INSTALACIÓN	Central Nuclear Ascó I
FECHA Y HORA DE NOTIFICACIÓN	29/04/2021 03:55 h. AM
DESCRIPCIÓN DEL SUCESO	A las 3:06 h. AM, con la planta estable al 15% de carga de turbina se realiza la transferencia eléctrica de las barras de alimentación a las bombas del refrigerante del reactor (BRR). En ese momento se produce el fallo del interruptor que alimenta a la BRR-A
SITUACIÓN EN EL MOMENTO DE LA NOTIFICACIÓN	Bajada de carga en turbina requerida por Especificaciones Técnicas hasta modo 3 (Espera caliente) Todos los sistemas funcionan de acuerdo al diseño.
MEDIDAS ADOPTADAS Y PREVISTAS	Está prevista la intervención en el interruptor de alimentación a la BRR-A
SITUACIÓN ACTUAL	Parada de la central, planta estable y en modo 3
ACTUACIÓN DEL CSN	EN ESTUDIO Y PENDIENTE DE CLASIFICACIÓN EN LA ESCALA INTERNACIONAL DE SUCESOS NUCLEARES Y RADIOLÓGICOS (INES)

Este formulario ha sido cumplimentado en base a la información preliminar disponible hasta el momento que figura en el mismo, de acuerdo a la INSTRUCCIÓN IS-10, de 30 de julio de 2014, del Consejo de Seguridad Nuclear, por la que se establecen los criterios de notificación de sucesos al Consejo por parte de las centrales nucleares o la INSTRUCCIÓN IS-18, de 2 de abril 2008, del Consejo de Seguridad Nuclear, sobre los criterios aplicados por el Consejo de Seguridad Nuclear para exigir, a los titulares de las instalaciones radiactivas, la notificación de Sucesos e incidentes radiológicos.

El CSN emitirá la correspondiente Nota de prensa, a la mayor brevedad posible.