

Información sobre la central nuclear Trillo (Guadalajara) - INES 0

25 de mayo de 2023

El titular de la central nuclear Trillo (Guadalajara) ha notificado al Consejo de Seguridad Nuclear (CSN), siguiendo el proceso establecido que, durante la bajada de potencia programada para iniciar la recarga de combustible, se ha producido la parada automática del reactor mientras se ejecutaba un procedimiento de ajuste de detectores de flujo neutrónico de rango intermedio.

La parada automática se ha producido como consecuencia de la actuación del sistema de protección del reactor, provocada por la progresión de dos señales no reales inducidas simultáneamente durante el proceso de ajuste de los detectores.

El suceso no ha tenido impacto en los trabajadores, el público ni en el medioambiente.

Todos los equipos de seguridad funcionaron de acuerdo a diseño.

Con la información disponible hasta este momento, se clasifica con nivel 0 en la [Escala Internacional de Sucesos Nucleares y Radiológicos \(INES\)](#).

*Consulta [aquí](#) el glosario de términos técnicos.

Nivel	Escala Internacional de Sucesos Nucleares y Radiológicos (INES)
7	Accidente grave
6	Accidente importante
5	Accidente con consecuencias de mayor alcance
4	Accidente con consecuencias de alcance local
3	Incidente importante
2	Incidente
1	Anomalía
0	Por debajo de la escala SIN SIGNIFICACIÓN PARA LA SEGURIDAD



INFORMACIÓN DE CONTACTO

Consejo de Seguridad Nuclear

C/Pedro Justo Dorado Dellmans, 11

28040 Madrid (España)

Teléfono: +34 91 346 02 00

www.csn.es

prensa@csn.es